

上海市奉贤区应急管理局文件

上海通益亨工程建设技术有限公司“6·28”一般物体打击事故防范和整改措施落实情况评估报告

依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）、《上海市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》（沪安委会〔2024〕5号）、《上海市奉贤区2025年生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工作方案》（奉安委办〔2025〕3号）有关规定，由上海市奉贤区应急管理局牵头成立评估工作小组，对上海通益亨工程建设技术有限公司“6·28”一般物体打击事故防范和整改措施落实情况进行评估，现报告如下。

一、事故基本情况

2024年6月28日16时30分许，位于奉贤区发工路508号的上海练定新材料科技有限公司（以下简称“练定公司”）4号车间内，PC构件承揽单位上海通益亨工程建设技术有限公司（以下简称“通益亨公司”）作业人员在修补PC构件过程中发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失（包括死者赔偿费用）185万元。事故发生后，奉贤区应急管理局会同公安奉贤分局、奉贤区总工会等相关部门和有关专家组成上海通益亨工程建设技术有限公司“6·28”

一般物体打击事故调查组开展事故调查，上海市奉贤区人民政府于2024年8月28日批复同意事故调查报告。

二、评估工作组织及开展情况

由奉贤区应急管理局牵头组成评估组，并邀请有关专家参加，依据《上海通益亨工程建设技术有限公司“6·28”一般物体打击事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”），评估组根据事故情况，采取调阅事故档案、查阅相关文件资料、现场检查、座谈问询、走访核查区总工会等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范和整改措施落实情况进行了综合评估。对评估中发现的问题，当场向事故责任单位进行了反馈，要求其立即进行整改，评估组经过充分讨论，形成评估意见。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任单位责任追究落实情况

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定，上海市奉贤区应急管理局对上海通益亨工程建设技术有限公司给予罚款人民币伍拾万元整的行政处罚，上海通益亨工程建设技术有限公司已在规定时间内缴纳罚款。

（二）事故相关责任人员责任追究落实情况

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，上海市奉贤区应急管理局对上海通益亨工程建设技术有限公司总经理李保国给予罚款人民币肆万捌仟元整的行政处罚，责任人已在规定时间内缴纳罚款。

（三）其他责任追究落实情况

练定公司常务厂长张海涛、厂长助理钟君杰因安全责任落实不到位，决定分别处以张海涛记过一次，钟君杰记大过一次，降薪留职(每月降薪 3000 元，为期 6 个月)，接受公司提供的安全管理培训，加强自身安全意识的培养；全面整顿、提升本厂安全意识，确保厂内安全管理工作高效执行。

练定公司车间副主任王魏因管理不当，严重缺乏安全意识，决定处以记大过一次、免除其车间副主任岗位(不再享受车间副主任工资待遇)，另行安排工作。

四、事故防范和整改措施落实情况

（一）事故责任单位落实事故防范和整改措施

事故发生后，事故责任单位按照要求，认真落实事故防范和整改措施。具体事故防范和整改措施落实情况如下。

1.事故发生日 2024 年 6 月 28 日起公司停产，于 2025 年 7 月 2 日公司复产，停产期间练定公司聘请专业的第三方安全技术服务机构对公司进行全面的安全诊断并出具报告，针对现场发现的隐患问题，练定公司立即组织整改。

2.2024 年 6 月 29 日通益亨公司组织公司全体员工开展事故警示安全教育培训，练定公司于 2024 年 6 月 30 日、7 月 2 日、7 月 6 日对本公司 1-6 车间员工、钢筋车间员工、吊装作业人员、搅拌站作业人员等进行了事故警示安全教育培训。

3.2024 年 7 月 2 日，练定公司针对全厂生产区域进行了风险辨识，

制定了《生产过程中人的不安全行为辨识和控制措施》。

4.2024年7月3日，练定公司吸取本次事故教训，制定了《构件储运管理办法》。

5.练定公司于2025年初制定了公司年度安全教育培训计划和劳务工安全教育培训计划，并按照计划如实开展安全教育培训。

6.练定公司于2025年开始每日安全自查，每日自查情况如实记录，形成台账。

（二）监管部门落实事故防范和整改措施

1.事故发生后，柘林镇迅速开展专项排查整治。在全镇范围内针对混凝土预制件等重型构件堆放安全进行排查，重点检查场地平整度、堆放稳定性及防护措施，建立隐患台账并责令整改，对重大隐患坚决停产整顿。

2.事故发生后，柘林镇立即通报事故案例并督促企业开展自查自纠，压实安全生产主体责任。同时加强日常监督检查力度，完善风险分级管控与隐患排查双重预防机制，提升全员安全意识。

五、总体评估意见

评估组通过调阅事故档案、查阅相关文件资料、现场检查、座谈问询、走访核查等方式，对上海通益亨工程建设技术有限公司“6·28”一般物体打击事故责任追究、事故防范和整改措施落实总体情况进行评估，评估组一致认为，《上海通益亨工程建设技术有限公司“6·28”一般物体打击事故调查报告》的各项责任追究、事故防范和整改措施均已落实。

六、意见和建议

为进一步提高事故单位安全生产水平，结合本次评估工作，评估组提出以下持续改进建议：

（一）通益亨公司要认真分析事故的原因，举一反三，落实安全生产主体责任，对作业现场进行全面的安全风险辨识，采取有效的管控措施，制定相应的安全操作规程并督促教育从业人员严格执行，防止类似事故再次发生。

（二）通益亨公司要深刻吸取事故教训，安全管理人员王志江要提高安全生产知识水平，加强现场巡查力度，主要负责人李保国要督促、检查本单位安全生产工作，及时发现并消除事故隐患，坚决遏制各类事故发生。

（三）通益亨公司要建立相应机制，加强对全员安全生产责任制的落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实，加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，掌握岗位操作技能，避免因教育培训不到位而发生事故。

（四）练定公司要加强对承包单位的作业现场安全管理力度，及时制止承包单位作业人员的危险作业行为，定期开展安全检查，发现问题要督促承包单位落实整改，确保安全生产平稳有序。

七、附件

1、上海通益亨工程建设技术有限公司“6·28”一般物体打击事故评估组名单

2、上海市奉贤区2025年生产安全事故防范和整改落实情况评估

工作方案

- 3、事故责任单位事故防范和整改措施落实情况资料
- 4、属地管理部门强化监管措施
- 5、专业评查专项报告