上海市生态环境保护例行督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 17 批 2025 年 6 月 15 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	[2025] 奉贤一 093 号	1、2012-2013 年期间，青村镇姚家村、朱桥村动迁房村组 3 处农田深埋大量拆迁建筑垃圾。 2、2019 年至今，申隆二村小区内元申路西侧绿化林地堆放近千立方米生活及建筑垃圾；2020 年至 2022 年，申隆二村小区北面约 30 亩废弃鱼塘，村委会未按政府规定退渔还耕，深埋外来工业及建筑垃圾；2022 年至 2025 年 6 月 3 日，申隆二村林之源林地中（丁夏五金厂）存在轮胎加工。	青村镇	土壤、生态	经调查核实： 2025 年 6 月 12 日，区规划资源局、区城管执法局、区绿化市容局、区农业农村委同青村镇政府对信访点位开展现场核实，具体情况如下： 1、关于“2012-2013 年期间，青村镇姚家村、朱桥村动迁房村组 3 处农田深埋大量拆迁建筑垃圾”的问题，调查核实情况：经实地勘察，青村镇姚家村（原 8 组、11 组位置）现南明路（南奉公路-上塑路）东侧草地、（朱桥村原 1-9 组）现朱桥路东西两侧林地，现场地面未见建筑垃圾。该地块多年前已由农田转变为林地，林木生长状况良好。 2012 年-2013 年期间，原姚家村三、四组安置于申隆二村，五组安置于姚家村 1175 弄小区、965 弄小区内，原朱桥村整村异地安置于申隆二村。姚家村、申隆二村村委工作人员对部分动迁居民进行走访询问，均表示未听说有偷埋垃圾现象。 2、关于“2019 年至今，申隆二村小区内元申路西侧绿化林地堆放近千立方米生活及建筑垃圾”的问题，调查核实情况：经现场勘察，申隆二村小区内元申路西侧绿化确有堆放生活、建筑垃圾，主要为小区建造初期装修垃圾临时堆放点，现场测量长度约 118 米，平均宽度 7 米，高度约 3 米，该点位预估堆放的建筑垃圾等约 2500 立方米。临时垃圾堆放点并不在公益林范围内，现场有围栏作为区分，林地内没有倾倒垃圾痕迹。	部分属实	1、青村镇政府将积极制定整治方案，方案预计 2 个月内完成。后续，将依法依规处置元申路西侧堆放的生活、建筑垃圾。此外，将加大上述区域的巡查力度和日常管理，确保不在发生类似情况。 2、区规划资源局、区城管执法局、区绿化市容局、区农业农村委将加强联防联控共治，健全协同机制，加大违法行为查处力度，保障区域生态及土壤环境质量。	无

		<p>3、2023年8月7日，村委会卫生保洁服务项目外包单位上海筱宏保洁服务有限公司，将外来工业垃圾深埋至丁夏1组树林中。2023年至2025年5月，丁夏6组出租房前、鱼塘树林边堆放垃圾，影响环境。</p>			<p>关于“2020年至2022年，申隆二村小区北面约30亩废弃鱼塘，村委会未按政府规定退渔还耕，深埋外来工业及建筑垃圾”的问题，调查核实情况：经踏勘，申隆小区北面废弃鱼塘目前是农田，随机开挖4点位，未见工业、建筑垃圾。经查阅资料，该点位于2021年由区规资局《关于同意青村镇申隆二村（390454）立项的批复》（沪奉耕立[2021]0005号）批准立项，由青村镇政府实施土地整理复垦工作，并于2023年在形成可列入耕地土壤检测报告的前提下，通过了项目验收《关于同意奉贤区青村镇申隆二村土地整理复垦项目验收的批复》（沪奉整确[2023]25号）。</p> <p>关于“2022年至2025年6月3日，申隆二村林之源林地中（丁夏五金厂）存在轮胎加工”的问题，调查核实情况：林之源林地主要集中在申隆二村0195小班号及周边林地，林地性质为个人苗圃，现场未发现存在轮胎加工痕迹。</p> <p>3、关于“2023年8月7日，村委会卫生保洁服务项目外包单位上海筱宏保洁服务有限公司，将外来工业垃圾深埋至丁夏1组树林中。2023年至2025年5月，丁夏6组出租房前、鱼塘树林边堆放垃圾，影响环境”的问题，调查核实情况：外来工业垃圾深埋至丁夏1组树林中的问题，经现场随机开挖3个点位，丁夏1组树林未见工业垃圾。丁夏6组出租房前、鱼塘树林边堆放垃圾问题，经现场核查，主要堆放的是该租赁人员收集的废品（泡沫、废旧家具、电器等垃圾）及拾荒所为，截止目前已对堆放的废品和垃圾进行了清理，由“中器环保”统一清运处理形成闭环。</p>			
2	[2025]奉贤—101号	<p>青村镇政府和陶宅村村委会在百曲港与陶宅村20号河交汇处东北侧地块内，填埋建筑垃圾和工业垃圾。</p>	青村镇	土壤	<p>经调查核实：</p> <p>1、2025年6月12日，区绿化市容局会同青村镇政府开展现场核查，现场随机开挖信访反映的“百曲港与陶宅村20号河交汇处东北侧地块”2个点位，未发现填埋建筑垃圾的痕迹。</p> <p>2、陶宅村村委工作人员对附近村民进行走访询问，均表示未听闻有填埋垃圾现象。</p>	不属实	<p>1、青村镇政府将做好该点位的日常巡查监管工作，加强与附近群众宣传和解释工作。</p> <p>2、区绿化市容局加强行业监管工作，严格落实地块长效管理。</p>	无

3	[2025]奉贤—102号	四团镇政府和五四村村委会在五四村1号河与G1503绕城高速交叉口西南侧160米地块、五四村133号北侧120米地块内,填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	四团镇	土壤	经调查核实: 2025年6月12日,区绿化市容局会同四团镇政府开展现场核查,具体情况如下: 1、信访反映的“五四村1号河与G1503绕城高速交叉口西南侧160米地块”地块占地约7.7亩,土地性质为水浇地和其它草地,其中西侧地块约1.92亩为原上海闵玉纸品有限公司占地,该企业已于2015年减量化,2018年复垦平整,目前地块暂未利用。现场共开挖点位6处,其中5处点位未发现填埋情况,1处点位存在秸秆,未发现填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的情况。 2、信访反映的“五四村133号北侧120米地块”地块占地约5.39亩,土地性质为水浇地,2010年起由上海凤源珍禽养殖专业合作社使用,2017年因畜禽退养拆除。目前种植有无花果和枇杷,现场共开挖4处,均未发现填埋垃圾情况。	部分属实	1、四团镇政府将委托第三方技术单位对上述2个地块做进一步勘察,并根据勘察结果做下一步跟踪处置。同时,加强属地监管职责,加密巡查,保障区域土壤环境质量。 2、区绿化市容局加强行业监管工作,严格落实地块长效管理。	无
4	[2025]奉贤—103号	庄行镇政府和张塘村村委会在张塘村201号南侧约250米、北万年泾西侧地块内,填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	庄行镇	土壤	经调查核实: 2025年6月12日,区绿化市容局会同庄行镇政府开展现场核查,信访反映的“张塘村201号南侧约250米、北万年泾西侧地块”地块现状为果园,现场随机开挖2处,未发现填埋生活垃圾、建筑垃圾及工业垃圾情况。	不属实	1、庄行镇政府将加强地块日常监管工作,并督促张塘村村委会加强该区域的日常环境卫生保洁和巡查监管,保障区域土壤环境质量。 2、区绿化市容局加强行业监管工作,严格落实地块长效管理。	无
5	[2025]奉贤—104号	金汇镇政府和北丁村村委会在行南5组文家港与金汇梁典南路交叉口东南侧145米地块内,填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	金汇镇	土壤	经调查核实: 2025年6月12日,区绿化市容局会同金汇镇政府开展现场核查,信访反映的“行南5组文家港与金汇梁典南路交叉口东南侧145米地块”现为林地,于2013年以出租方式流转给上海尚缘园林景观工程有限公司,经全面排查该地块未发现填埋痕迹,并对该处区域内随机开挖8处,亦未发现有填埋生活垃圾、建筑垃圾或工业垃圾的情况。	不属实	1、金汇镇政府将严格落实属地责任,加强对辖区内土地的监管力度,安排专人定期巡查,定期检查承租方土地使用情况,重点核查是否存在违规堆放、填埋垃圾等行为。 2、区绿化市容局加强行业监管工作,严格落实地块长效管理。	无

6	[2025] 奉贤— 105号	南桥镇政府和曙光村村委会在红叶公园东侧160米地块内,填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	南桥镇	土壤	经调查核实: 1、2025年6月12日,区绿化市容局会同南桥镇政府开展现场核查,经现场排查,随机开挖6处,未发现填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾,但现场存在暴露垃圾。 2、据林地养护人员反应,上述暴露垃圾为2015-2017年附近拆违时所堆放的建筑垃圾。	部分属实	1、现场发现的暴露垃圾已由奉贤区绿化所清理处置,预计10日内完成。 2、南桥镇政府将加强日常管理,保障区域土壤环境质量。 3、区绿化市容局加强行业监管工作,严格落实地块长效管理。	无
7	[2025] 奉贤— 106号	青村镇政府和南星村村委会在海农公路与浦东铁路交叉口往西180米、浦东铁路南侧地块内,填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	青村镇	土壤	经调查核实: 2025年6月12日,区绿化市容局会同青村镇政府开展现场调查核实,信访反映“海农公路与浦东铁路交叉口往西180米、浦东铁路南侧地块”位于在海农公路南侧、海农公路西侧,现场有堆放建筑垃圾(地面积0.7亩、高度1.5米、约700立方)。现场随机开挖3处,未发现地下有填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	部分属实	1、青村镇政府已协调要求南星村立即对该临时建筑垃圾堆放点进行清理恢复地块原状,并委托有资质公司进行处理。 2、青村镇政府将做好该点位的日常巡查监管工作,并做好周边村民的解释工作。 3、区绿化市容局加强行业监管工作,严格落实地块长效管理。	无
8	[2025] 奉贤— 107号	2017年至2023年期间,金汇镇政府和南陈村村委会在沿钱公路与陆厍4组2号河交叉口西南侧地块内,填埋大量生活垃圾和建筑垃圾,且可能混有工业垃圾。	金汇镇	土壤	经调查核实: 1、2025年6月12日,区绿化市容局会同金汇镇政府开展现场调查核实,信访反映的“沿钱公路与陆厍4组2号河交叉口西南侧地块”为两个减量化处置的地块,原企业分别为上海金泰涂装有限公司和上海卯赢橡塑制品厂,占地分别约为3.5亩和5.9亩,现状分别为林地和一般耕地。 2、2025年6月14日,金汇镇政府对上述地块随机开挖4处,未发现生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾填埋。	不属实	1、金汇镇政府将加强日常监管和巡查,保障区域土壤环境质量;同时,做好群众的解释和沟通工作;确保区域土壤环境质量安全。 2、区绿化市容局加强行业监管工作,严格落实地块长效管理。	无

9	[2025] 奉贤— 108号	庄行镇政府和芦泾村村委会在糖果厂路与庄行孙家港交叉口往西200米、糖果厂路北侧地块内，填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	庄行镇	土壤	经调查核实： 2025年6月12日，区绿化市容局会同庄行镇政府开展现场核查，信访反映的“糖果厂路与庄行孙家港交叉口往西200米、糖果厂路北侧地块”地块位于庄行镇吕桥村、芦泾村及杨湊村交界处，现状为林地及水浇地，现场随机开挖2处，未发现地下存在填埋生活垃圾、建筑垃圾及工业垃圾情况。	不属实	1、庄行镇政府将加强地块日常监管工作，并督促吕桥村、芦泾村及杨湊村村委会严格落实该区域的日常环境卫生保洁和巡查监管，保障区域土壤环境质量。 2、区绿化市容局加强行业监管工作，严格落实地块长效管理。	无
10	[2025] 奉贤— 109号	庄行镇政府和西校村村委会在地灵路88号上海百雀羚化妆品有限公司(第四工厂)西门往西170米地块内，填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	南桥镇	土壤	经调查核实： 2025年6月12日，区绿化市容局会同南桥镇政府开展现场核查，具体情况如下： 1、信访所述地块，即“地灵路88号上海百雀羚化妆品有限公司(第四工厂)西门往西170米地块内”，目前种植了果树（地类为园地），占地约11亩，地面高度高于周边80厘米左右。经了解，上述地块于2011年前后被埋过建筑垃圾。 2、经过现场开挖，发现有填埋的建筑垃圾，未发现生活垃圾和工业垃圾。	部分属实	1、南桥镇政府已对开挖点位上的建筑垃圾进行了清理；后续将委托第三方技术单位对上述地块做进一步勘察，并根据勘察结果做下一步跟踪处置。同时，加强属地监管职责，加密巡查，保障区域土壤环境质量。 2、区绿化市容局加强行业监管工作，严格落实地块长效管理。	无
11	[2025] 奉贤— 111号	南桥镇政府和江海村村委会分别在江海墓地河与江海袁家河交汇处南侧地块，江海墓地河与江海袁家河交汇处东北侧92米地块内，填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	南桥镇	土壤	经调查核实： 2025年6月12日，区绿化市容局会同南桥镇政府开展现场核查，具体情况如下： 1、信访反映的“江海墓地河与江海袁家河交汇处南侧地块”目前种植树木（林地性质为公益林），该地块原为一池塘，并有一栋大约300m ² 的无证建筑。多年前由于该建筑坍塌，池塘环境较差，故予以推到平整。经现场开挖，发现有建筑垃圾。 2、信访反映的“江海墓地河与江海袁家河交汇处东北侧地块”面积约1亩，现状种植蔬菜（林地性质为苗圃），经现场开挖，发现填埋有建筑垃圾和生活垃圾，无工业垃圾。	部分属实	1、南桥镇政府将加强日常管理，并已协调属地村委对挖掘出的建筑垃圾和生活垃圾进行分拣、分类，再进行规范处置，预计15日内完成。 2、区绿化市容局加强行业监管工作，严格落实地块长效管理。	无

12	[2025] 奉贤— 112号	金汇镇政府和梁典村村委会在吴窑路与新联河交叉口西南侧地块内，填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	金汇镇	土壤	经调查核实： 2025年6月12日，区绿化市容局会同金汇镇政府开展现场核查，信访反映的“吴窑路与新联河交叉口西南侧地块”现为林地，由上海盛润园林景观有限公司自2008年起承包至今种植树木，期间无任何变动，不存在填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的情况。经现场选点开挖亦未发现存在违法填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的情况。	不属实	1、金汇镇政府将加强日常监管和巡查，保障区域土壤环境质量，同时做好群众的解释和沟通工作。 2、区绿化市容局加强行业监管工作，严格落实地块长效管理。	无
13	[2025] 奉贤— 113号	青村镇政府和陶宅村村委会在陶宅村112号往东170米处（近陶宅村13号河）地块内，填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	青村镇	土壤	经调查核实： 1、2025年6月12日，区绿化市容局会同青村镇政府开展现场核查，信访反映的“青村镇政府和陶宅村村委会陶宅村112号往东170米处（近陶宅村13号河）地块”为私人苗圃，现状为种植树木，经现场随机开挖2处，未发现明显填埋建筑垃圾的痕迹。 2、陶宅村村对附近村民进行走访询问，均表示未听闻有填埋垃圾现象。	不属实	1、青村镇政府将做好该点位的日常巡查监管工作，并做好周边村民沟通解释工作。 2、区绿化市容局加强行业监管工作，严格落实地块长效管理。	无
14	[2025] 奉贤— 114号	金汇镇政府和梅园村村委会在梅园村1202号西南侧140米处、龙家港南侧地块内，填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业垃圾。	金汇镇	土壤	经调查核实： 2025年6月12日，区绿化市容局会同金汇镇政府开展现场核查，信访反映的“梅园村1202号西南侧140米处、龙家港南侧地块”现为林地。该地块于2022年以出租方式流转给上海华昌集团有限公司，经全面排查该地块未发现填埋垃圾的痕迹，随机抽取点位进行开挖亦未发现有填埋生活垃圾、建筑垃圾或工业垃圾的情况。	不属实	1、金汇镇政府将严格落实属地责任，加强对辖区内土地的监管力度，安排专人定期巡查，定期检查承租方土地使用情况，重点核查是否存在违规堆放、填埋垃圾等行为。 2、区绿化市容局加强行业监管工作，严格落实地块长效管理。	无

15	[2025] 奉贤— 115号	金汇镇周家村姚堂556号围墙外公共区域非法存在焚烧祭祀用品的焚烧池，多次反映，仍存在偷烧祭祀用品的情况，产生有害浓烟和灰尘，影响环境，未得到根本解决。	金汇镇	大气	经调查核实： 2025年6月12日，金汇镇相关部门再次开展生态环境问题现场核查，周家村姚堂556号设有一处约2m ² 的焚烧池，现场未见焚烧，焚烧池周边墙体发黑，有焚烧过的迹象。与被信访人沟通后，被信访人承诺焚烧池只在重大祭祀日（清明节、中元节、冬至日）进行焚烧祭祀用品，其他时间不进行焚烧。	部分属实	1、周家村将持续强化日常巡查，在祭祀日等重点时段增派巡查力量，加密巡查频次。同时，积极倡导文明祭祀方式。此外，村委会将主动加强与村民沟通协调，及时回应诉求，畅通监督渠道，接受全体村民监督，共同营造安全、整洁的乡村环境。 2、金汇镇政府加大对周家村相关工作的指导、监督，确保各项管控措施落实到位。	无
16	[2025] 奉贤— 116号	海湾镇海光路与海农公路交叉口东北侧海滨三村1号楼附近垃圾房臭味扰民。	海湾镇	大气	经调查核实： 1、2025年6月12日，海湾镇政府开展现场核查，海湾镇海滨三村1号楼附近有一个垃圾房，空间相对较小，建设时间较早，平时为方便居民投放垃圾，投放点开放时放置一组干湿垃圾桶在垃圾房门口，因该处点位生活垃圾量有限，实行每日集中清理转运一次的方式，转运前门口垃圾桶会散发一定的异味，给周边居民带来不良影响。垃圾转运完成后保洁人员都会按流程及时冲洗垃圾桶和地面、喷洒消毒水消毒等处置措施，已不再有异味问题。 2、海湾镇政府已按步骤实施老旧垃圾房开展基础设施改造、投放环境美化和科技赋能提升等工作，海滨三村1号楼附近垃圾房已纳入2025年的更新升级计划，预计将于年底前完成改造。	部分属实	1、星火二居委将督促物业公司加强垃圾桶加盖的日常管理，增加日常巡查频次，及时发现并处理垃圾外溢等异味问题，保持垃圾房周边环境整洁卫生。同时，已协调海新环卫公司加密垃圾清运次数，避免垃圾长时间堆积产生异味影响周边居民。 2、海湾镇政府加强垃圾分类的宣传引导，提升居民意识，形成社区共治的良好氛围。同时，将加速推进该垃圾房的更新升级工作，预计7月下旬开工，年底前完成改造。 3、区绿化市容局加强行业监管。	无

17	[2025] 奉贤— 117号	金汇镇明星村 1112 号南侧 30 米国光 11 组陈家河河道被填堵, 河道南侧绿化被破坏。	金汇镇	水	经调查核实: 1、2025 年 6 月 12 日, 区水务局会同金汇镇政府开展现场勘察, 在金汇镇明星村国光 1112 号房屋(有宅基地证), 房屋南侧未发现侵占河道和破坏绿化的情况。 2、据了解, 该区域河道未曾发生过侵占。	不属实	1、明星村将加强村民沟通协调, 及时回应村民诉求, 提升群防群治水平。 2、金汇镇政府将加强该处河道的日常巡查与河道保洁, 保障河道环境质量。 3、区水务局将加强行业监管。	无
18	[2025] 奉贤— 118号	南桥镇新建西路 639 弄众旺苑北区 17 号 10 楼将阳台污水排入雨水管道, 造成环境污染。	南桥镇	水	经调查核实: 2025 年 6 月 12 日, 区房管局、区水务局会同南桥镇政府开展现场勘察, 现场发现 17 号楼 10 楼业主将阳台洗衣机污水私自排入雨水总管。	属实	1、南桥镇政府已于 2025 年 6 月 12 日督促小区物业完成了涉事洗衣机水管接入污水管道的整改工作。 2、南桥镇政府将强化居民住宅雨污分流宣传、教育, 引导居民落实环境共治理念, 推进雨污分流工作。 3、区房管局、区水务局将加强信息互通, 加大督促指导力度, 保障区域水环境质量。	无
19	[2025] 奉贤— 119号	举报人反映其私人苗圃(奉城镇陈桥村村委会东侧约 100 米)前几日有人清理了该地块上毛垃圾, 对原有鱼塘填埋的渣土没清理。	奉城镇	土壤	2025 年 6 月 12 日, 奉城镇开展现场调查核实, 信访反映地块内确存有用于堆填低洼地的渣土(占地约 1 万平方米)。	部分属实	1、奉城镇政府于 2025 年 5 月 30 日对该地块内外来土方进行现场测量, 并立案调查(立案号: 沪(奉)城府立字〔2025〕030057 号), 追溯外来土方的来源, 后续将依法依规办结。同时, 将依法依规妥善处置该地块内堆填的渣土。 2、区绿化市容局加强行业监管工作, 严格落实地块长效管理。	无

20	[2025] 奉贤一 120号	西恩迪超骏（上海）电源科技有限公司 2007 年以来生产含镉含砷铅酸蓄电池、2022 年开始生产含镉含砷富液电池、2024 年新建并使用锂电池实验室，上述镉、砷、锂均不在其环评和排污许可证范围内，批建不符，违规生产。	杭州湾公司	垃圾	<p>经现场核查：</p> <p>1、2025 年 6 月 12 日，区生态环境局会同杭州湾公司开展现场核查，西恩迪超骏（上海）电源科技有限公司位于星火开发区莲都路 55 号，主要从事铅蓄电池的生产加工，现场检查时铅酸电池生产中，而锂电池实验室（原为锂电池组装及性能测试，按照规定无需审批环评手续）已停产。</p> <p>2、据查，区生态环境局已于 2025 年 2 月 28 日对该企业涉嫌依法应当重新申请取得排污许可证但未重新申请取得排污许可证排放污染物的行为进行立案（立案号：沪 0120 环立（2025）27 号），6 月 9 日依法出具了行政处罚决定书（文书号：沪 0120 环罚（2025）36 号）。</p>	部分属实	<p>1、杭州湾公司督促企业落实相关整改措施，推进环境隐患整改，并及时跟踪反馈落实情况。</p> <p>2、区生态环境局加强企业的日常监管，依法督促企业合法合规生产经营。</p>	无
----	-----------------------	--	-------	----	---	------	---	---