

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（ 奉贤区 第 27 批 2024 年 6 月 14 日 ）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3SH202406040117	金汇塘路 158 弄海湾世纪佳苑小区雨污混接改造工程造成大气、土壤、固废污染。	奉贤区	水	经调查核实： 1、海湾世纪佳苑小区位于奉贤区海湾旅游区金汇塘路 158 弄，海湾旅游区世纪佳苑小区于 2018 年列入奉贤区住宅小区雨污分流改造项目。2019 年 4 月 3 日，施工单位按照施工图完工，并完成了小区管网 CCTV 检测。2019 年 7 月，由区水务部门、属地政府、各参建单位、居委、物业等共同参加了一房一验、闭水试验，均符合雨污水排放标准。2019 年 12 月由上海奉贤贤润水务建设有限公司出具《奉贤区 2018 年住宅小区雨污分流改造工程（世纪佳苑）排水管道电视检测工程》评估报告书，检测结论：现场无雨污管道混接，所有污水管道情况正常；正常养护。该项目工程验收通过后，也从未收到该小区其他居民对该工程项目的相关诉求。未发现小区雨污混接改造工程造成大气、土壤、固废污染现象。 2、2024 年 6 月 6 日，海湾旅游区相关职能部门与施工单位、养护单位到有关居民家中查看污水井，污水井水面低于排放管道，并对居民家的污水排放进行测试，均正常排放，未出现反映的污水无法排放的情况。	部分属实	督促物业加强日常管理，定期对雨污水管网进行疏通和维护，加大巡查力度，及时劝阻和制止私自雨污混接排放行为。加强对居民的宣传和解释工作。	1、奉贤区海湾旅游区负责督促物业服务企业加强日常管理，定期对雨污水管网进行疏通和维护。 2、奉贤区海湾旅游区负责督促物业服务企业加大巡查力度，如发现业主存在私自雨污混接排放现象，及时进行劝阻和制止，对不听劝阻的报相关执法部门处理。 3、奉贤区海湾旅游区负责督促辖区海墅居委积极关注小区居民诉求，加强对居民的宣传工作，做好相关解释工作。	已办结	无
2	D3SH202406040035	市民反映每天不定时经过奉贤区燎钦公路近护海东西路路口，围墙内有恶臭的异味飘出来，类似养鸡养猪的恶臭异味。	奉贤区	大气	经调查核实： 1、举报件反映的“奉贤区奉城镇燎钦公路近护海东西路路口”地块实际位置为：奉贤区奉城镇燎钦公路——护海路路口西南侧，占地面积约 36 亩，现状为林地，临路有围墙，区域内无工业企业。附近村民在靠近护海路一侧，区域面积约 13 亩的地块内散养三十余只鸡鸭的情况，目前已对其进行宣传教育，引导自行清退。 2、经进一步巡查发现，该处林地靠近护海路一侧，现场散发明显的异味。经排查，异味来源为林木育苗施肥使用的有机肥料导致。	部分属实	清空鸡鸭，有机肥料覆土消除施肥异味，加强林地日常管理。	1、奉贤区奉城镇已对村民进行法律法规宣讲，清退饲养的畜禽。属地组织力量，对施用的有机肥地块进行覆土，消除异味。 2、奉贤区奉城镇督促相关农业种植户使用完全熟化的肥料，避免异味扰民。 3、奉贤区奉城镇持续加强巡查监管，防止扰民现象再次发生。	已办结	无
3	X3SH202406040116	奉贤区新张村西张 838 号原上海西张春光导轨有限公司的厂区内，有一回收废铁废钢废渣的企业，未批先建，露天从事切割、碾压、打包作业，露天堆放三废造成土壤污染，下雨天废液流入雨水管直排河道。	奉贤区	土壤	经调查核实： 1、奉贤区青村镇新张村西张 838 号厂区内“回收废铁废钢废渣的企业”，经营单位为：上海爱新再生资源回收有限公司，租赁奉贤区青村镇新张村西张 838 号上海西张春光导轨有限公司内东侧露天水泥硬化空地，从事废铁废钢类再生资源回收经营活动。 2、上海西张春光电梯导轨有限公司厂区已雨污分流，办理了《城镇污水排入排水管网许可证》（编号“P20240146”），其污水排放去向是金钱公路城镇污水管网，雨水管网联通中横港，现场核查时未发现厂区内废液流入雨水管道，也未见厂区雨水排口有废液排入中横港。 3、上海爱新再生资源回收有限公司目前因市场原因自行搬离中，现场仅剩临时雨棚下的一台打包机和少量废铁废钢，未见其他生产设施。根据现场情况，废铁废钢回收打包项目属于环评豁免类。	部分属实	上海爱新再生资源回收有限公司清空搬离，属地加强巡查监管。	1、上海爱新再生资源回收有限公司将于 2024 年 6 月 18 日清空搬离。 2、奉贤区青村镇将举一反三，会同区市场监管局、区水务局、区生态环境局加强日常监管，守住生态环境底线，构建美好环境。	阶段性办结	无