

# 上海市奉贤区应急管理局文件

## 四川中泰启航建筑工程有限公司“6·9”一般触电事故防范和整改措施落实情况评估报告

依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办[2021]4号）、《上海市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》（沪安委会[2024]5号）、《上海市奉贤区2025年生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工作方案》（奉安委办〔2025〕3号）有关规定，由上海市奉贤区应急管理局牵头成立评估工作小组，对四川中泰启航建筑工程有限公司“6·9”一般触电事故防范和整改措施落实情况进行评估，现报告如下。

### 一、事故基本情况

2024年6月9日16时20分许，位于奉贤区沧海路3888号，由四川中泰启航建筑工程有限公司（以下简称“中泰公司”）总承包的分布式光伏项目现场发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失（包括死者赔偿费用）160万元。事故发生后，奉贤区应急管理局会同公安奉贤分局、奉贤区总工会等相关部门和有关专家组成四川中泰启航建筑工程有限公司“6·9”一般触电事故调查组开展事故

调查，上海市奉贤区人民政府于2024年8月2日批复同意事故调查报告。

## **二、评估工作组织及开展情况**

由奉贤区应急管理局牵头组成评估组，并邀请有关专家参加，依据《四川中泰启航建筑工程有限公司“6·9”一般触电事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”），评估组根据事故情况，采取调阅事故档案、查阅相关文件资料、现场检查、座谈问询、走访核查区总工会等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范和整改措施落实情况进行综合评估。对评估中发现的问题，当场向事故责任单位进行了反馈，要求其立即进行整改，评估组经过充分讨论，形成评估意见。

## **三、事故责任追究落实情况**

### **（一）事故责任单位责任追究落实情况**

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定，上海市奉贤区应急管理局对四川中泰启航建筑工程有限公司给予罚款人民币伍拾万元整的行政处罚，中泰公司已在规定时间内缴纳罚款。

### **（二）事故相关责任人员责任追究落实情况**

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，上海市奉贤区应急管理局对四川中泰启航建筑工程有限公司项目负责人阮军磊给予罚款人民币贰万元的行政处罚，责任人已在规定时间内缴纳罚款。

### **（三）中泰公司内部相关责任人员责任追究落实情况**

依据中泰公司内部《安全生产奖惩制度》，四川中泰启航建筑工程有限公司对项目负责人阮军磊罚款贰仟元整，对现场管理人员张家洲罚款壹仟元整。

#### **四、事故防范和整改措施落实情况**

事故发生后，事故责任单位按照要求，认真落实事故防范和整改措施。具体事故防范和整改措施落实情况如下。

1.中泰公司自 2024 年 6 月 9 日事故发生时起全面停工整顿，至 2024 年 7 月 2 日复产。2024 年 6 月 11 日，中泰公司针对此起事故制定了详细的整改方案，包括设备设施整改、作业流程和管理整改、人员培训和应急整改，所有整改内容均匀落实；

2.中泰公司于 2024 年 11 月 22 日发布关于人事任命的通知，任命中泰公司陶丰同志为光伏项目安全管理负责人，负责公司在建光伏项目现场施工安全管理；

3.在事故发生后，针对此起事故涉及的 13 名人员，中泰公司于 2024 年 6 月 20 日组织召开了内部事故警示会，于 2024 年 7 月 28 日组织进行了主题为光伏项目触电事故预防与应急处置的专项事故培训。同时中泰公司在 2025 年初也制定了 2025 年安全教育培训计划；

4.中泰公司针对此起事故制定了《逆变器接线安全操作规程》、《带电作业零侥幸指南》；

5.中泰公司于 2025 年 6 月对公司配备的绝缘手套、绝缘鞋、兆欧表等均进行了相应的检测校准，取得了合格报告。

## 五、 总体评估意见

评估组通过调阅事故档案、查阅相关文件资料、现场检查、座谈、问询、走访核查等方式，对四川中泰启航建筑工程有限公司“6·9”一般触电事故责任追究、事故防范和整改措施落实总体情况进行评估，评估组一致认为，《四川中泰启航建筑工程有限公司“6·9”一般触电事故调查报告》的各项责任追究、事故防范和整改措施均已落实或已全部落实。

## 六、 意见和建议

为进一步提高事故单位安全生产水平，结合本次评估工作，评估组对事故单位及相关行业主管部门提出以下持续改进建议：

1.事故单位要认真分析事故的原因、深刻汲取事故教训，举一反三，落实安全生产主体责任，加强从业人员安全生产教育培训，配备施工现场安全管理人员，并保证其具备必要的安全生产知识，防止类似事故再次发生。

2.事故单位应开展作业现场安全风险辨识，加强对作业现场的安全管理力度，及时发现并纠正从业人员违章作业行为，坚决遏制各类事故发生。

3.事故单位要建立健全各项危险作业管理制度，针对忽略的设备或操作必须制定完善的安全操作规程，并组织相关人员进行培训考核，保证从业人员严格执行。监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，针对带电作业必须做好防触电相关措施。项目负责人要督促、检查项目现场安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

## 七、附件

- 1、四川中泰启航建筑工程有限公司“6·9”一般触电事故评估组名单
- 2、上海市奉贤区 2025 年生产安全事故防范和整改落实情况评估工作方案
- 3、事故责任单位事故防范和整改措施落实情况资料
- 4、专业评查专项报告