

# 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(奉贤区 第 22 批      2024 年 6 月 9 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3SH202405300022	海湾世纪佳苑雨污分流工程改造后，小区雨污仍然混排，举报人家中化粪池被拆时违规操作，家中污水无法排出，小区污水管中的污水都排到投诉人家中；污水井污水直接排到小区景观河，流至外河道。	奉贤区	水	经调查核实： 1、举报件反映的奉贤区海湾旅游区海湾世纪佳苑小区于 2018 年列入奉贤区住宅小区雨污分流改造项目，2019 年 4 月 3 日，施工单位按照施工图完工，并完成了小区管网 CCTV 检测和闭水试验，同年 10 月完成竣工验收，均符合雨污水排放标准。 2、2024 年 5 月 31 日，经核查现场未发现有雨污混接现象，小区景观河排口也未发现污水排出，小区景观河水水质感官正常。	部分属实	物业做好小区雨污管道维保和雨污私接巡查管理，加强与居民的信息沟通，推动信访矛盾缓和化解	1、奉贤区海湾旅游区督促物业服务企业加强日常管理，定期对雨污水管网进行疏通和维护。 2、物业加大巡查力度，如发现业主存在私自雨污混接排放现象，将及时进行劝阻和制止，对不听劝阻的报相关执法部门处理。 3、奉贤区海湾旅游区、海墅居委积极关注小区居民诉求，加强对居民的宣传工作，做好相关解释工作。	已办结	无
2	X3SH202405300044	信访人反映几家企业在 2013 年至 2015 年上海市燃煤（重油）锅炉清洁能源替代期间，拿到专项资金补贴，却没有进行清洁能源替代，仍用化学合成油和煤炭作为燃料，烘干生产干混砂浆用的黄砂和石粉。生产过程中排放大量刺鼻难闻的废气，影响周边空气。有些企业分布在郊区农村，采购的砂石由船舶运入，租用邻近河道的农用地搭建厂棚，未经环评审批和验收（有些违规后补。有些企业生产地质和营业执照地址不一致。无污水纳管，下雨天废水、生活污水横流，直排河道。企业躲避环保检查在夜间进行烘干作业，产生噪音影响居民生活。近期为了躲避环保督察，部分企业已暂停生产，待督察结束后又会死灰复燃。信访人希望责令企业立即停止污染环境行为，影响极其恶劣的予以关停，审查各企业 2015 年 10 月至今清洁能源（天然气、0#柴油）使用的台账、对无法提供台账（采购合同及发票）的企业，追缴其巨额非法所得并依法给予重罚，责令退还专项资金补贴。违法违规企业如下：上海市奉贤区青村镇花角村 646 号上海紫甸新型建材有限公司、上海市奉贤区青村镇钱桥路 800 号	奉贤区	水	经调查核实： 1、关于举报件反映“有些企业生产地质和营业执照地址不一致。”问题调查核实情况：上海紫甸新型建材有限公司（以下简称紫甸公司），生产地址位于青村镇花角村 646 号，上海津臻达新材料科技有限公司实际为紫甸公司的贸易公司，其位于青村镇钱桥路 800 号的地址内并无实体生产行为。 2、关于举报件反映“几家企业在 2013 年至 2015 年上海市燃煤（重油）锅炉清洁能源替代期间，拿到专项资金补贴，却没有进行清洁能源替代”问题调查核实情况：2024 年 6 月 1 日，奉贤区青村镇会同区经委到青村镇花角村 646 号紫甸公司开展现场调查核实。经核实，紫甸公司在 2016 年上海市第三批清洁能源替代补贴名单中。获得市级补贴 166.6 万元，区级补贴 83.3 万元。2020 年，上海津臻达建筑材料有限公司租赁紫甸公司厂房，以紫甸公司开展实际经营。企业 2017 年至 2019 年发票已无法提供，提供了 2020-2024 年度“津达”、“紫甸”为抬头的柴油购买发票。经查，2023 年采购自上海中油康桥石油有限公司 0#柴油 100 吨。根据现有材料企业不存在燃煤情况，使用燃油窑炉。 3、关于举报件反映“仍用化学合成油和煤炭作为燃料，烘干生产干混砂浆用的黄砂和石粉。生产过程中排放大量刺鼻难闻的废气，影响周边空气。未经环评审批和验收（有些违规后补）。无污水纳管，下雨天废水、生活污水横流，直排河道。”问题调查核实情况：2024 年 6 月 1 日，奉贤区青村镇会同区生态环境局到青村镇花角村 646 号紫甸公司开展现场调查核实。现场检查，紫甸公司因无生产订单处于停产中，生产过程中燃用柴油进行加热烘干，现场未发现化学合成油、煤炭等物料，已开展自行监测，相关检测数据未见异常。生产过程中产生生活污水和冲洗废水，其中生活污水抽运处置，冲洗废水收集于沉淀池中循环喷淋使用，未发现污水排放至河道的情况。前期类似信访处置中，已走访周边村民，未发现投诉的情况。 4、关于举报件反映“租用邻近河道的农用地搭建厂棚”问题调查核实情况：2024 年 5 月 31 日，奉贤区青村镇会同区城管执法局到青村	部分属实	紫甸公司对 1 处邻近河道违法搭建的厂棚于 2024 年 6 月 30 日前予以拆除。同步加强管理，合法合规经营。	1、奉贤区青村镇综合行政执法队对紫甸公司现场开展检查并进行法律法规宣贯，企业发现自身存在的问题并承诺对 1 处邻近河道违法搭建的厂棚于 2024 年 6 月 30 日前自行拆除。 2、奉贤区青村镇将举一反三，会同区经委、区规资局、区水务局、区城管执法局、区生态环境局加强企业日常监管，一旦发现违法行为，严厉执法、严格查处，守住生态环境底线，做好群众解释工作。	阶段性办结	无

		2幢房屋上海臻臻达新材料科技有限公司。			镇花角村 646 号紫甸公司开展现场调查核实，并进行法律法规宣贯，企业发现自身存在 1 处邻近河道违法搭建的厂棚的问题。 5、关于举报件反映“无污水纳管，下雨天废水、生活污水横流，直排河道。”问题调查核实情况：2024 年 5 月 31 日，奉贤区青村镇会同区水务局到青村镇花角村 646 号紫甸公司开展现场调查核实。经核实，青村镇花角村 646 号的上紫甸公司地处污水未纳管区域，该公司生活污水经收集后外运处置，现场提供生活污水外运的技术服务合同。现场未见污水横流，直排河道。					
3	X3SH202 4053002 72	1.上海银锅环保科技有限公司，位于奉贤区柘林镇北村路 77 号，长期以来生产废气无组织排放，厂区内各类固废乱扔乱放，致使周边群众常年受到环境污染。2.上海新湾再生资源有限公司，位于沪杭公路 3095 号，该企业无环评无环保设施，长期将收集的各类固废随意放置在空地中，下雨时各类污染物尤其是危废随雨水管流入南竹港。3.上海鼓歌隆冲压件有限公司，位于南华亭大道 428 号，该企业无环保手续，其中铸铝工艺去年被生态环境局处罚，但目前仍在生产中。4.上海稳泰鞋业有限公司，位于科工路与窑桥中心路口，企业内有大量废弃集装箱车辆堆积，各类固废随地丢弃，焊接废气、刷漆的废气以及车辆拆装的噪音对周边群众生活造成影响。5.上海中锂实业有限公司，位于柘林镇楚华路与发工路口，生产危险化学品却生产无环保手续，该企业长期偷偷将生产废水排放至雨水管内直接到河道，并利用晚上时间组织偷排生产废气。6.上海顺实机电设备有限公司，位于柘林镇宅兴路 118 号和柘林镇环城东路 5815 号，生产过程中没有收集废气，各类废气直接排向厂外，同时该企业长期将大量金属油污排入雨水管内，流入周边河道，致使周边河道上长期漂有油污影响环境。目前上述企业采取临时停产或关门措施，逃避检查。	奉贤区	大气	经调查核实： 1、上海银锅环保科技有限公司，位于奉贤区柘林镇北村路 77 号，主要从事省煤器、过热器的生产加工，生产工艺有抛丸、焊接、浸漆等，有相关环评手续，配备废气收集处理设施。2024 年 6 月 2 日现场检查时，部分组装工艺生产中，厂区内未见固体废物乱堆放的情况。2022 年和 2023 年奉贤区生态环境局针对该企业存在的相关环境违法行为作出行政处罚。 2、上海新湾再生资源有限公司，位于奉贤区柘林镇沪杭公路 3095 号，已于 2024 年 5 月 24 日搬离，场地空置，无污水排入南竹港现象。 3、上海鼓歌隆冲压件有限公司，位于奉贤区柘林镇南华亭大道 428 号，主要从事定转子生产，已办理相关环评手续。2023 年，该企业新增浇铝铸造工艺的违法行为已受到行政处罚。目前该工艺已通过区级部门评审，正在办理相关手续。2024 年 6 月 3 日现场检查时，企业生产作业正常，厂内未见金属熔炼炉，不具备铸铝生产条件。 4、奉贤区柘林镇窑桥 488 号，无上海稳泰鞋业有限公司，现有企业实为上海新瑞生态汽车发展有限公司，主要从事集装箱车辆停放和罐体贮存。2024 年 5 月 31 日现场检查时，发现设有一自用机动车维修场所，现场堆放有机油、润滑油、涂料、电焊设备等，检查时未维修机动车，厂区内地面有少量生活垃圾，企业已进行现场处置。2024 年 6 月 1 日，奉贤区环境监测站对该地址开展噪声监测。 5、上海中锂实业有限公司，位于奉贤区柘林镇楚华北路 1968 号，主要从事碳酸锂生产制造，不存在生产危险化学品情况，有相关环评手续。2024 年 5 月 31 日现场检查，该公司污水经污水处理站处理后排入市政污水管网，现场未见污水排入雨水管道。2024 年 6 月 1 日现场检查并调阅了雨水总排口和污水总排口近期的视频监控，未见异常。同时，奉贤区环境监测站已对该企业开展了废水监测，将依据监测结果做进一步处理。2024 年 6 月 2 日调取了该公司废气排放口的检测记录，未见异常。 6、上海顺实机电设备有限公司，位于奉贤区柘林镇宅兴路 118 号（信诺路 75 号）和环城东路 5815 号，主要从事机械大型零部件加工，工艺有热处理、打磨、焊接、机加工等，有相关环评手续，已配备废气处理设施，其中环城东路 5815 号厂区内生产型企业实际有 2 家，分别为上海顺实机电设备有限公司和上海剑统电力设备制造有限公司。2024 年 5 月 31 日现场检查时，未见污水排入雨水管道，未见油污流入河道。2024 年 6 月 1 日现场检查时，部分工艺生产中，奉贤区环境监测站已对该企业两个厂区开展废水监测，相关数据分析中。 7、经现场核查，企业均在正常经营生产中，没有发现上述企业采取停产和关门措施来逃避检查。	部分属实	加强对相关企业的日常监督管理，确保依法依规生产经营。	1、根据奉贤区环境监测站的监测结果做进一步处理，同时加大对企业的巡查监管力度。 2、奉贤区柘林镇加强对上述点位企业的日常监督管理，督促企业落实环境保护主体责任，依法依规生产，后续加强对空置点位的日常巡查，严把项目准入关。	阶段性办结	无