上海市生态环境保护例行督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第<u>10</u>批 <u>2025</u>年<u>6</u>月<u>7</u>日)

序	受理	交办问题基本	行政	污染	油水体空体口	是否	处理和整改	问责
号	编号	情况	区域	类型	调查核实情况	属实	情况	情况
1	[2025] 奉贤一 047 号	柘林镇胡桥村村民委员会安排上海童忆保洁服务有限公司在上海上电电容器有限公司南侧、上海汪臣钢结构有限公司东侧、沪金高速北侧地块内填埋约100多吨工业垃圾、油漆桶和塑料废料等,目前该地块已种植树木。	柘林镇	土壤	经调查核实: 1、2025 年 6 月 3~5 日,区绿化市容局、区生态环境局会同柘林镇政府开展现场核查,信访反映的上海上电电容器有限公司南侧、上海汪臣钢结构有限公司东侧、沪金高速北侧区域中,有约 60 亩生态公益林;公益林中间区域有农用地约 8 亩,现状为村民种植蔬菜;公益林周边另有零星农用地、低洼地。该地块中 40 亩(含部分公益林、农用地)属于柘林镇临海工业园区 28-03 地块,用地规划性质为工业用地,目前正处于土地储备阶段,预计 2026 年完成出让。 2、为查明地块情况,柘林镇政府组织力量现场共开挖 23个检测坑进行核实:一是林地内不同位置开挖 11 个检测坑,均未发现垃圾;二是林地中间农用地内不同位置开挖 10 个不同深度的检测坑,部分坑内有较多建筑垃圾、生活垃圾、秸秆垃圾等毛垃圾;三是地块西南角的小高坡(占地约 3亩)现场开挖 2 个检测坑,发现大量建筑垃圾、生活垃圾等毛垃圾。	部分属实	1、柘林镇综合执法队将依法追查毛垃圾来源,对发现的违法行为依法进行立案查处和办结; 2、柘林镇政府将于2025年6月底前完成该地块场地调查,查清垃圾种类、数量等基本情况,并出具场地调查报告; 3、柘林镇政府将在相关职能部门的指导下,根据场地调查情况制定合理可行的整改处置方案,初步计划如下:一是地块西南角填埋点先行处置,预计2025年10月完成分类处置;二是林地中间填埋点结合土地收储进行清理,预计2026年3月底前完成分类处置。 4、区绿化市容局和区生态环境局将督促指导柘林镇政府加快对该地块的场地调查和后续处置工作。	无

2	[2025] 奉贤一 062 号	南桥镇八字桥路 1853 号上海勤顺建设工程 有限公司有建筑垃圾 非法跨区外运现象。	南桥镇	垃圾	经调查核实: 2025年6月5日,区城管执法局会同南桥镇政府开展现场核查,信访反映的上海勤顺建设工程有限公司位于南桥镇八字桥路1853号,主要从事再生资源回收及再生产,未发现外运建筑垃圾的情况。	不属实	1、南桥镇政府将继续加强对该企业及 其周边巡查力度,做好长效监督工作, 督促指导企业依法依规生产经营。 2、区城管执法局将加强行业监管工作, 指导南桥镇城管部门做好常态长效管 理,发现违法行为依法依规查处。	无
3	[2025] 奉贤一 063号	1、奉贤区二工业大道 88号上海亚遥工程机 械有限公司与奉贤区 二工业大道8号上海 卡洛油墨有限公司,排 放黑色废水至耀光河 (废水排放口位于界口 耀光河桥下);上海亚 遥工程机械有限公司 生产行镇渔沥村5组 新建厂房(西闸公路渔 汇路路口往南约100 米)占用约3000平方 永久性基本农田。	庄行镇	水、声、集	2025年6月5日,区规划资源局、区生态环境局会同庄行镇政府开展现场勘察和核实,具体情况如下: 1、奉贤区二工业大道88号上海亚遥工程机械有限公司与奉贤区二工业大道8号上海卡洛油墨有限公司,排放黑色废水至耀光河(废水排放口位于邬安路与渔汇路交界口耀光河桥下)的问题:经核实,上述2家企业均无生产废水产生,生活污水亦纳管排放,不存在排放黑色废水问题。经查信访反映的废水排放口实为邬安路与渔汇路交界口耀光河桥下的雨水排口。2025年1~4月检测数据显示,耀光河水质的综合评价均为III类水质。 2、上海亚遥工程机械有限公司生产时噪音扰民问题:经核实,该企业为工程机械制造企业,生产时机械运行产生一定的声音,调阅企业噪声自行监测报告,结果均符合相应标准限值要求。企业为降低生产噪声对周边居民的影响,在车间围墙上安装隔音屏障,同时调整生产计划在白天集中生产,夜间不生产。 3、关于庄行镇渔沥村5组厂房(西闸公路渔汇路路口往南约200米,渔沥4组河南侧)占用约3000平方永久性基本农田的问题:经核查渔沥村5组西闸公路渔汇路路口往南200米,渔沥4组河南侧区域不存在厂房,该区域为上海绿煜蔬	部分属实	1、庄行镇政府已于 2025 年 6 月 5 日完成对渔沥 4 组植草砖的清理和土地恢复工作,后续将加强对农用设施房等的备案管理和日常监管工作; 2、庄行镇政府将加强对企业的日常监管,服务指导企业提升环境管理水平,搭建信息沟通反馈平台,提升村民认可度。 3、区水务局将加强河道行业监管; 4、区规划资源局将加强土地用途监管; 5、区生态环境局持续加强企业监管,保障区域生态环境质量。	无

				菜种植专业合作社蔬菜基地生产车间、库房、管理用房,已于 2023年6月15日完成备案手续,备案号:沪(奉)设农备庄行镇(2024)年3号,总备案面积为949.2平方米,使用用途为作物种植设施用房,不涉及到占用永久性基本农田。另,发现植草砖违法占地,涉及永久基本农田及市管储备地块共约100平方米。		1、因垃圾房的改造计划暂缓,富康居 委在垃圾点扩建改造实施前,做好宣传 引导工作,充分倾听业主意见,争取广	
[2025] 4 奉贤一 064号	1、南桥镇环城东路 2066 弄普康苑 23 号楼 附近垃圾房散发臭味 扰民。 2、南桥镇环城东路 2066 弄普康苑 35 号楼 附近绿化带内搭建快 递柜与自动售货机,破 坏绿化。	南桥镇	大气、 生态	经调查核实: 1、2025年6月5日,南桥镇相关部门开展现场核查,南桥镇环城东路2066弄普康苑小区23号楼北侧的垃圾房,垃圾桶已入箱房,有专人值守,定期清运,周边环境无异样,亦无明显异味。原定该垃圾房的投口式改造计划,因有部分居民现场阻挠,改造工程暂缓实施。 2、2025年6月5日,南桥镇相关部门开展现场核查,信访反映的"南桥镇环城东路2066弄普康苑小区35号楼附近绿化带内的快递柜与自动售货机"问题,实际是为了小区整体环境协调,经普康苑三位一体会议商议同意后(会议时间为2020年3月31日),统一将小区内的快递柜与自动售货机规划置放在普康苑的中心广场,不属于破坏绿化。	部分属实	大业主的理解与支持。同时,督促育秀物业落实主体责任,将垃圾桶统一规范存放于室内,并安排专人现场指导居民进行垃圾分类投放。 2、育秀物业严格按照环卫标准做好垃圾房内清洁、消杀和除臭工作,加大垃圾箱短驳清运频次、夜间巡查劝导力度,保持周边环境整洁有序不扰民。 3、南桥镇政府持续发挥好监督指导作用,加大抽查力度,督促富康居委落实好此项惠民措施。 4、区绿化市容局加大垃圾清运的监管力度,有效督促清运单位及时清运小区生活垃圾。	无

5	[2025] 奉贤一 065号	金汇镇行前村陈宅路 陆家北路路口西北侧 200米,林业承包户在 林地内放置集装箱破 坏生态环境。	金汇镇	生态	经调查核实: 2025年6月5日,区绿化市容局会同金汇镇政府开展现场核查,具体情况如下: 1、现场核查发现该林地内放置有1个集装箱(占地约5㎡),集装箱主要用于存放农具等农用物品。 2、集装箱所在位置为三调林地,林地小班面积13.035亩,目前由行前村经济会合作社出租给个人用于苗圃培养,租赁期为三年(2025年3月12日~2028年3月11)。 3、现场未发现明显破坏生态环境现象。	部分属实	1、该处的集装箱已由承包人于 2025 年 6 月 6 日上午搬离林地。 2、行前村将加强巡查力度,防止此类 情况再次发生,消除生态环境风险隐 患。 3、金汇镇政府加强对该点位的抽查, 督促属地村委落实环境保护主体责任; 4、区绿化市容局将加强行业监管。	无
6	[2025] 奉贤一 066号	侧、环城北路北侧、沪 杭公路西侧)偷排废气	工业 综合 开 区	水、大气	经调查核实: 1、2025年6月5日,工业综合开发区对奉浦街道肖南路68 弄华润幸福里小区附近企业开展现场检查,未发现明显异味,亦未发现企业有偷排废水现象。幸福里小区自2021年年底有居民入住以来,部分居民对周边企业有过多次投诉,工业综合开发区会同相关部门开展过多次核查和调处。 2、经现场检查,周边工业企业均已办理环评手续,按照环评要求配备废气处理设施,按照相应要求定期开展废气检测,查阅企业废气检测报告,检测数据均达标。信访人反映的区域内企业污水均已纳管排放,未发现偷排现象。 3、现场巡查肖南港,未见水质黑臭等异常现象。2025年1~4月检测数据显示,肖南港水质的综合评价优于IV类水质标准。	部分属实	1、工业综合开发区将加强对小区周边工业企业日常监管,定期不定期开展巡查检查,确保企业依法依规经营、达标排放。 2、工业综合开发区将充分发挥第三方环保管家专业特长,服务该区域企业提升环境管理水平,督促企业做好自行监测工作,助力企业高质量发展,保障区域环境质量。 3、工业综合开发区将积极配合幸福里居委做好居民的沟通协调工作,确保居民诉求有回应。 4、区水务局将加强河道行业监管。 5、区生态环境局将持续加强行业监管,保障区域生态环境质量。	无

7	[2025] 奉贤一 067 号	奉浦街道环城北路 1088 号上海采埃孚伦 福德底盘技术有限公 司偷排废气,影响周边 居民生活。	工业 综合 开发 区	大气	经调查核实: 1.2025年6月5日,工业综合开发区对位于环城北路1088号上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司开展现场检查,企业正常生产中,环保设施运行正常,检查时未发现有明显异味。自2021年附近幸福里小区有居民入住以来,部分居民对企业有过多次投诉,工业综合开发区会同相关部门开展过多次核查和调处。 2.上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司主要从事汽车底盘零配件加工、组装,已办理环评审批等相关手续。企业生产涉废气的工艺主要为注塑、烘箱、碰焊,废气种类为VOCs、颗粒物、油雾,配套建设有废气处理设施(静电吸附+活性炭),活性炭定期进行更换,废气经收集处理后高空排放。现场查阅企业废气自行监测报告,检测结果均符合相应标准限值要求。	部分属实	1、工业综合开发区将加强对该企业日常监管,定期不定期开展巡查检查,确保企业依法依规经营、达标排放。 2、工业综合开发区将充分发挥第三方环保管家专业特长,服务该区域企业提升环境管理水平,督促企业做好自行监测工作,助力企业高质量发展,保障区域环境质量。 3、工业综合开发区将积极配合幸福里居委做好居民的沟通协调工作,确保居民诉求有回应。 4、区生态环境局将持续加强行业监管,保障区域生态环境质量。	无
8	[2025] 奉贤一 068 号	奉浦街道肖南路 68 弄 华润幸福里小区周边 企业(主要为上海采埃 孚伦福德底盘技术有 限公司)偷排废气,持 续多年有刺鼻臭味,多 次反映未得到处理,影 响居民健康。	工业 综合 开发 区	大气	经调查核实: 1.2025年6月5日,工业综合开发区对位于环城北路1088号上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司开展现场检查,企业正常生产中,环保设施运行正常,检查时未发现有明显异味。自2021年附近幸福里小区有居民入住以来,部分居民对企业有过多次投诉,工业综合开发区会同相关部门开展过多次核查和调处。 2.上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司主要从事汽车底盘零配件加工、组装,已办理环评审批等相关手续。企业生产涉废气的工艺主要为注塑、烘箱、碰焊,废气种类为VOCs、颗粒物、油雾,配套建设有废气处理设施(静电吸附+活性炭),活性炭定期进行更换,废气经收集处理后高空排放。	部分属实	1、工业综合开发区将加强对该企业日常监管,定期不定期开展巡查检查,确保企业依法依规经营、达标排放。 2、工业综合开发区将充分发挥第三方环保管家专业特长,服务该区域企业提升环境管理水平,督促企业做好自行监测工作,助力企业高质量发展,保障区域环境质量。 3、工业综合开发区将积极配合幸福里居委做好居民的沟通协调工作,确保居民诉求有回应。 4、区生态环境局将持续加强行业监管,	无

				现场查阅企业废气自行监测报告,检测结果均符合相应标准限值要求。		保障区域生态环境质量。	
[202! 9 奉贤 069 [!]	司、奉浦街道沪杭公路	工业综合开区	大气	经调查核实: 1.2025年6月5日,工业综合开发区对位于环城北路1088号上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司和沪杭公路1288号上海普天工业园开展现场检查,检查时企业正常生产中,环保设施运行正常,未发现有明显异味。自2021年附近幸福里小区有居民入住以来,部分居民对企业有过多次投诉,工业综合开发区会同相关部门开展过多次核查和调处。 2.上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司主要从事汽车底盘零配件加工、组装,已办理环评审批等相关手续。企业生产涉废气的工艺主要为注塑、烘箱、碰焊,废气种类为VOCs、颗粒物、油雾,配套建设有废气处理设施(静电吸附+活性炭),活性炭定期进行更换,废气经收集处理后高空排放。现场查阅企业废气自行监测报告,检测结果均符合相应标准限值要求。 3、上海普天园区内企业主要以化妆品生产、实验室、机械加工等为主,相关企业均已办理相关手续,配套建设相应的废气处理设施,废气经处理后达标排放。现场调阅企业废气自行监测报告,检测结果均符合相应标准限值要求。	部分属实	1、工业综合开发区将加强对该企业日常监管,定期不定期开展巡查检查,确保企业依法依规经营、达标排放。 2、工业综合开发区将充分发挥第三方环保管家专业特长,服务该区域企业提升环境管理水平,督促企业做好自行监测工作,助力企业高质量发展,保障区域环境质量。 3、工业综合开发区将积极配合幸福里居委做好居民的沟通协调工作,确保居民诉求有回应。 4、区生态环境局将持续加强行业监管,保障区域生态环境质量。	无

10	[2025] 奉贤一 070号	泵站存在异味,影响周 1	金海街道	大气	经调查核实: 1、2025年6月5日,区水务局、交能集团会同金海街道办事处现场查看,高丰路泵站位于奉贤区金海街道金海公路与高丰路交叉口东南角。现场检查时,泵站设施设备正常运行中,配套废气除臭净化设施运行无异常,现场无明显异味。2、2025年2月和4月区水务局和交能集团排水公司分别委托第三方检测单位对该泵站开展的无组织废气检测结果均符合相应的排放标准限值要求。 3、经了解,该泵站属奉贤新城,南侧为新建居民小区。该泵站属奉贤新城(浦南运河北侧)污水总管工程,于2015年10月开工建设,2017年4月竣工,设计每日污水输送规模9.1万立方米,目前日均1.9万立方米,区水务局为行业管理单位,交能集团负责运行管理。	部分属实	1、金海街道办事处将继续完善居民信息沟通机制,做好小区居民问题反馈和沟通解释工作,提高居民认可度。 2、交能集团将会同金海街道办事处充分听取群众意见,切实把群众的需求落实好,同时持续加强该泵站日常运行管理和设施设备维护,落实废气自测工作,确保废气排放达标; 3、区水务局将持续加强该泵站行业监管工作。	无
11	[2025] 奉贤一 071号	泵站存在异味,影响周	金海街道	大气	经调查核实: 1、2025年6月5日,区水务局、交能集团会同金海街道办事处现场查看,高丰路泵站位于奉贤区金海街道金海公路与高丰路交叉口东南角。现场检查时,泵站设施设备正常运行中,配套废气除臭净化设施运行无异常,现场无明显异味。 2、2025年2月和4月区水务局和交能集团排水公司分别委托第三方检测单位对该泵站开展的无组织废气检测结果均符合相应的排放标准限值要求。 3、经了解,该泵站属奉贤新城,南侧为新建居民小区。该泵站属奉贤新城(浦南运河北侧)污水总管工程,于2015年10月开工建设,2017年4月竣工,设计每日污水输送规模9.1万立方米,目前日均1.9万立方米,区水务局为行业管理单位,交能集团负责运行管理。	部分属实	1、金海街道办事处将继续完善居民信息沟通机制,做好小区居民问题反馈和沟通解释工作,提高居民认可度。 2、交能集团将会同金海街道办事处充分听取群众意见,切实把群众的需求落实好,同时持续加强该泵站日常运行管理和设施设备维护,落实废气自测工作,确保废气排放达标; 3、区水务局将持续加强该泵站行业监管工作。	无

12	[2025] 奉贤一 072 号	泵站存在异味,影响周	金海街道	大气	经调查核实: 1、2025年6月5日,区水务局、交能集团会同金海街道办事处现场查看,高丰路泵站位于奉贤区金海街道金海公路与高丰路交叉口东南角。现场检查时,泵站设施设备正常运行中,配套废气除臭净化设施运行无异常,现场无明显异味。 2、2025年2月和4月区水务局和交能集团排水公司分别委托第三方检测单位对该泵站开展的无组织废气检测结果均符合相应的排放标准限值要求。 3、经了解,该泵站属奉贤新城,南侧为新建居民小区。该泵站属奉贤新城(浦南运河北侧)污水总管工程,于2015年10月开工建设,2017年4月竣工,设计每日污水输送规模9.1万立方米,目前日均1.9万立方米,区水务局为行业管理单位,交能集团负责运行管理。	部分属实	1、金海街道办事处将继续完善居民信息沟通机制,做好小区居民问题反馈和沟通解释工作,提高居民认可度。 2、交能集团将会同金海街道办事处充分听取群众意见,切实把群众的需求落实好,同时持续加强该泵站日常运行管理和设施设备维护,落实废气自测工作,确保废气排放达标; 3、区水务局将持续加强该泵站行业监管工作。	无
13	[2025] 奉贤一 073 号	1088 号上海采埃孚伦 福德底盘技术有限公 司偷排废气,影响周边	工业 综合 开发 区	大气	经调查核实: 1.2025年6月5日,工业综合开发区对位于环城北路1088号上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司开展现场检查,企业正常生产中,环保设施运行正常,检查时未发现有明显异味。自2021年附近幸福里小区有居民入住以来,部分居民对企业有过多次投诉,工业综合开发区会同相关部门开展过多次核查和调处。 2.上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司主要从事汽车底盘零配件加工、组装,已办理环评审批等相关手续。企业生产涉废气的工艺主要为注塑、烘箱、碰焊,废气种类为VOCs、颗粒物、油雾,配套建设有废气处理设施(静电吸附+活性炭),活性炭定期进行更换,废气经收集处理后高空排放。现场查阅企业废气自行监测报告,检测结果均符合相应标准限值要求。	部分属实	1、工业综合开发区将加强对该企业日常监管,定期不定期开展巡查检查,确保企业依法依规经营、达标排放。 2、工业综合开发区将充分发挥第三方环保管家专业特长,服务该区域企业提升环境管理水平,督促企业做好自行监测工作,助力企业高质量发展,保障区域环境质量。 3、工业综合开发区将积极配合幸福里居委做好居民的沟通协调工作,确保居民诉求有回应。 4、区生态环境局将持续加强行业监管,保障区域生态环境质量。	无