

上海市生态环境保护例行督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 16 批 2025 年 6 月 13 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	[2025] 奉贤—096 号	南桥镇郊野单元江海村 01-01 区域地块农民安置房项目涉嫌违法搭建垃圾房(靠近罗兰新墅 79 号楼南侧)。	南桥镇	其他	经调查核实： 2025 年 6 月 11 日，区城管执法局会同南桥镇政府开展现场核查，信访反映的“南桥镇郊野单元江海村 01-01 区域地块农民安置房项目涉嫌违法搭建垃圾房（靠近罗兰新墅 79 号楼南侧）”目前尚未投入使用，为南桥镇郊野单元江海村 01-01 区域地块农民安置房项目 33#小型垃圾压缩站，有相应规划许可。	部分属实	1、南桥镇政府将做好居民信息沟通、解释说明工作，争取附近群众的理解支持。 2、区城管执法局将加强行业监管。	无
2	[2025] 奉贤—097 号	海湾镇海兴路 1750 号上海乳品四厂有限公司排放废气废水。	海湾镇	水、大气	经调查核实： 1、2025 年 6 月 11 日，区生态环境局会同海湾镇政府开展现场核查，上海乳品四厂有限公司位于海湾镇海兴路 1750 号，已申领简化管理类排污许可证，排污许可证中载明了企业排放废气和废水的具体要求。 2、企业废气主要为实验室废气和废水站废气，均已配套相应的环保设施，检查时正常运行中。 3、企业废水已纳管排放，废水总排口有化学需氧量、氨氮、总磷、总氮在线监测设施，检查时污水处理设施和在线监测设施均正常运行中。 4、查阅企业 2025 年废气、废水自行检测报告，未发现企业有违法排放废气、废水的情况。	部分属实	1、海湾镇政府持续加强企业监管和巡查，服务指导企业提升环境管理水平，保障区域生态环境质量。同时，加强与周边居民的沟通协调，及时回应居民诉求，提升区域环境质量。 2、区生态环境局将加强对该点位的监管。	无

3	[2025] 奉贤— 098 号	1.金海街道高丰路污水泵站存在异味,影响周边居民健康。 2.金海街道高丰路和金海公路路口东南侧两座信号塔辐射影响周边居民健康。	金海街道	大气	经调查核实： 1、2025 年 6 月 11 日，区水务局会同金海街道办事处再次开展现场核查,高丰路泵站位于奉贤区金海街道金海公路与高丰路交叉口东南角。现场检查时，泵站设施设备正常运行中，配套废气除臭净化设施运行无异常，现场无明显异味。 2、2025 年 2 月和 4 月区水务局和交能集团排水公司分别委托第三方检测单位对该泵站开展的无组织废气检测结果均符合相应的排放标准限值要求。 3、经了解，该泵站属奉贤新城，南侧为新建居民小区。该泵站属奉贤新城（浦南运河北侧）污水总管工程，于 2015 年 10 月开工建设，2017 年 4 月竣工，设计每日污水输送规模 9.1 万立方米，目前日均 1.9 万立方米，区水务局为行业管理单位，交能集团负责运行管理。 4、区环境监测站（辐射站）已于 2025 年 6 月 6 日会同金海街道办事处与高丰路和金海公路路口东南侧两座信号塔的运营商核实相关基站的开通情况和运行频率，并现场开展功率密度监测（即辐射强度），布点选取金海公路高丰路交叉口周围、及其他公众能到达的其他敏感点位（包含能接近塔面板的最近处），检测结果（报告编号：2025-辐-2-201）表明，各点位检测值均满足 GB8702-2014《电磁环境控制限值》中的公众暴露限值要求。	部分 属实	1、金海街道办事处将继续完善居民信息沟通机制,做好小区居民问题反馈和沟通解释工作，提高居民认可度。 2、交能集团将会同金海街道办事处充分听取群众意见,切实把群众的需求落实好,同时持续加强该泵站日常运行管理和设施设备维护，落实废气自测工作，确保废气排放达标。 3、区水务局将持续加强行业监管。 4、区生态环境局将加强该点位的监管。	无
---	------------------------	--	------	----	---	----------	--	---

4	[2025] 奉贤— 099 号	柘林镇新林路 1439 号疑似上海瀚氏新材料有限公司南侧车间排风机 24 小时运行，噪音扰民。	柘林镇	噪声	经调查核查： 2025 年 6 月 11 日，奉贤区生态环境局会同柘林镇对新林路 1439 号进行检查，信访人反映的柘林镇新林路 1439 号内涉及相关噪声源的企业实为上海渲翊汽车配件有限公司，主要生产汽车配件，厂区南侧区域现场噪声较为明显，主要噪声源系风机运行所致。	属实	1、现场向企业宣贯法律法规和排放标准，企业当即承诺一周内将风机调整至远离村民住宅一侧；在整改期内调整生产时间，晚上 20：30 后不再进行生产活动；风机位置调整后，同步委托第三方检测机构对整改情况进行确认，确保噪声达标排放。 2、柘林镇将加强对该企业的日常监督管理，持续跟踪该企业整改进展，督促企业依法依规生产，加强与周边村民的沟通，及时回应村民诉求，确保企业噪声排放达标，保障周边村民良好生活环境。 3、区生态环境局将加强对该点位的监管。	无
5	[2025] 奉贤— 100 号	1.金海街道高丰路污水泵站存在异味，影响周边居民。 2.金海街道高丰路和金海公路路口东南侧两座信号塔辐射影响周边居民健康。	金海街道	大气	经调查核实： 1、2025 年 6 月 11 日，区水务局会同金海街道办事处再次开展现场核查，高丰路泵站位于奉贤区金海街道金海公路与高丰路交叉口东南角。现场检查时，泵站设施设备正常运行中，配套废气除臭净化设施运行无异常，现场无明显异味。 2、2025 年 2 月和 4 月区水务局和交能集团排水公司分别委托第三方检测单位对该泵站开展的无组织废气检测结果均符合相应的排放标准限值要求。 3、经了解，该泵站属奉贤新城，南侧为新建居民小区。该泵站属奉贤新城（浦南运河北侧）污水总管工程，于 2015	部分属实	1、金海街道办事处将继续完善居民信息沟通机制，做好小区居民问题反馈和沟通解释工作，提高居民认可度。 2、交能集团将会同金海街道办事处充分听取群众意见，切实把群众的需求落实好，同时持续加强该泵站日常运行管理和设施设备维护，落实废气自测工作，确保废气排放达标。 3、区水务局将持续加强行业监管。 4、区生态环境局将加强该点位的监管。	无

				年 10 月开工建设，2017 年 4 月竣工，设计每日污水输送规模 9.1 万立方米，目前日均 1.9 万立方米，区水务局为行业管理单位，交能集团负责运行管理。 4、区环境监测站（辐射站）已于 2025 年 6 月 6 日会同金海街道办事处与高丰路和金海公路路口东南侧两座信号塔的运营商核实相关基站的开通情况和运行频率，并现场开展功率密度监测（即辐射强度），布点选取金海公路高丰路交叉口周围、及其他公众能到达的其他敏感点位（包含能接近塔面板的最近处），检测结果（报告编号：2025-辐-2-201）表明，各点位检测值均满足 GB8702-2014《电磁环境控制限值》中的公众暴露限值要求。			
--	--	--	--	---	--	--	--