

上海市奉贤区应急管理局文件

上海吉祥包装材料有限公司 “3·16”一般物体打击事故防范和 整改措施落实情况评估报告

依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）、《上海市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》（沪安委会〔2024〕5号）、《上海市奉贤区2025年生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工作方案》（奉安委办〔2025〕3号）有关规定，由上海市奉贤区应急管理局牵头成立评估工作小组，对上海吉祥包装材料有限公司“3·16”一般物体打击事故防范和整改措施落实情况进行评估，现报告如下。

一、事故基本情况

2024年3月16日8时11分许，位于奉贤区林海公路6598号的上海吉祥包装材料有限公司（以下简称“吉祥公司”）在搬运门窗框架的过程中发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失（包括死者赔偿费用）146万余元。事故发生后，奉贤区应急管理局会同公安奉贤分局、奉贤区总工会等相关部门和有关专家组成上海吉祥包装材料有限公司“3·16”一般物体打击事故调查组开展事

故调查，上海市奉贤区人民政府于 2024 年 5 月 16 日批复同意事故调查报告。

二、评估工作组织及开展情况

由奉贤区应急管理局牵头组成评估组，并邀请有关专家参加，依据《上海吉祥包装材料有限公司“3·16”一般物体打击事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”），评估组根据事故情况，采取调阅事故档案、查阅相关文件资料、现场检查、座谈问询、走访核查区总工会等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范和整改措施落实情况进行了综合评估。对评估中发现的问题，当场向事故责任单位进行了反馈，要求其立即进行整改，评估组经过充分讨论，形成评估意见。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任单位责任追究落实情况

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定，上海市奉贤区应急管理局对上海吉祥包装材料有限公司给予罚款人民币伍拾万元整的行政处罚，上海吉祥包装材料有限公司已在规定时间内缴纳罚款。

（二）事故相关责任人员责任追究落实情况

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，上海市奉贤区应急管理局对上海吉祥包装材料有限公司主要负责人寇木兰给予罚款人民币叁万陆仟陆佰元整的行政处罚，责任人已在规定时间内缴纳罚款。

四、事故防范和整改措施落实情况

（一）事故责任单位落实事故防范和整改措施

事故发生后，事故责任单位按照要求，认真落实事故防范和整改措施。具体事故防范和整改措施落实情况如下。

1.吉祥公司自 2024 年 3 月 16 日事故发生时起全面停工整顿，至 2024 年 3 月 31 日复产，主要负责人在停工当日组织管理层对生产车间进行全面隐患排查，对检查发现的隐患及时通知相关负责人进行整改，并留有照片和台账记录；

2.吉祥公司于 2025 年 2 月签订了全员安全生产责任书，明确全员安全生产职责；

3.吉祥公司在事故发生后，定期组织对生产车间开展隐患排查，对发现的隐患及时整改，并形成台账记录；

4.事故发生后，事故发生区域不平整地面在 2024 年 5 月 16 日完成修复，2025 年 6 月 20 日再次加强修复事故发生区域地面；

5.设备更换：事故发生后，2025 年 4 月吉祥公司新购入一台玻璃吸盘车，代替手动液压车；

6.加强安全教育培训：吉祥公司针对事故回顾在 2024 年 3 月 25 日组织全员培训，同时制定年度教育培训计划，并按需求按计划定期组织安全教育培训。

（二）监管部门落实事故防范和整改措施

1.强化组织领导与部署：青村镇党委副书记、镇长方伟以及镇党委委员，副镇长蒋秋平组织召开季度及全镇安全生产工作会议，

通报事故情况，部署重点工作，并由事故发生地单位进行反思发言，要求各单位高度重视、压实责任。

2.引入专业力量排查隐患：青村镇启动重点企业第三方排查，并全面推动全镇经济园区和村居聘请安全第三方机构提供驻点或辅助服务，为隐患排查整改提供专业技术支持。截至 2024 年 12 月底，已有 24 个村居完成签约，巡查企业 700 余家，发现并持续整改隐患 3600 余条。

3.开展针对性安全培训：依据《青村镇 2024 年生产安全、消防安全培训方案》，青村镇面向企业负责人、安全管理员及一线务工人员，组织多场专题培训，内容涵盖《工贸企业重大事故隐患判定标准》等，旨在提升企业自查自纠能力和员工安全意识，累计培训超 1200 人次。

五、总体评估意见

评估组通过调阅事故档案、查阅相关文件资料、现场检查、座谈问询、走访核查等方式，对上海吉祥包装材料有限公司“3·16”一般物体打击事故责任追究、事故防范和整改措施落实总体情况进行评估，评估组一致认为，《上海吉祥包装材料有限公司“3·16”一般物体打击事故调查报告》的各项责任追究、事故防范和整改措施均已落实。

六、意见和建议

为进一步提高事故单位安全生产水平，结合本次评估工作，评估组提出以下持续改进建议：

(一) 吉祥公司要认真分析事故的原因，举一反三，落实安全生产主体责任，要及时建立各项安全生产规章制度和安全操作规程并教育和督促从业人员严格执行；

(二) 吉祥公司要深刻吸取事故教训，加强对作业现场的安全检查力度，及时发现并纠正从业人员违章作业；

(三) 吉祥公司要建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

(四) 属地政府安全监管部门要加强对此类事故的宣传和警示教育力度，指导帮助企业建立健全各项规章制度和操作规程，从源头上避免类似事故再次发生。

七、附件

1、上海吉祥包装材料有限公司“3·16”一般物体打击事故评估组名单

2、上海市奉贤区 2025 年生产安全事故防范和整改落实情况评估工作方案

3、事故责任单位事故防范和整改措施落实情况资料

4、属地管理部门强化监管措施

5、专业评查专项报告

附件 1

上海吉祥包装材料有限公司“3·16” 一般物体打击事故评估组名单

成 员	单 位	姓 名	职 务	签 名
组 长	区应急管理局	宋晓敏	副局长	宋晓敏
组 员	公安奉贤分局	唐一鸣	中队长	唐一鸣
组 员	公安奉贤分局	王国欢	行动队 警 长	王国欢
组 员	区总工会	胡 嘉	中心副主任	胡嘉
组 员	区应急管理局	李建元	执法监督科 科 长	李建元
组 员	区应急管理局	狄庆中	四级主办	狄庆中
组 员	区应急管理局	汪 佳	一级行政 执法员	汪佳

附件 2

上海市奉贤区 2025 年生产安全事故 防范和整改落实情况评估工作方案

为充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，规范推进生产安全事故整改和防范措施落实情况评估，提升生产安全事故防范水平，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《上海市安全生产条例》以及《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》(安委办〔2021〕4号)《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》(沪府规〔2023〕5号)《上海市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》(沪安委会〔2024〕5号)等有关规定，按照“谁牵头调查，谁组织评估”“应评尽评，分级分类”原则，区政府将组织对 2024 年生产安全事故整改和防范措施落实情况进行评估，具体工作由牵头组织事故调查部门组织实施，并制定如下方案。现就有关事项通知如下。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提高生产安全事故防控水平为目标，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“谁牵头调查，谁组织评估”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，在事故调查报告批复之日起一年内组织开展评估工作，具体由牵头组织事故调查的部门组织实施逐起事故的责任追究和整改措施落实情况的评估工作，督促生产安全事故整

改和防范措施有效落实。确保追责问责和整改措施落实到位，起到事故调查的教育、震慑、警示作用，督促相关政府、行业主管部门和企业深刻吸取事故教训，切实落实整改措施，有效防范同类事故再次发生。

二、评估范围

2024 年度由区政府授权组织调查的生产安全事故，力争结案一起，评估一起，确保在事故调查报告批复之日起一年内做到分级分类、应评尽评。督促相关企业和有关政府、部门落实事故防范和整改措施，树牢安全发展理念，健全安全生产责任制，吸取事故教训，举一反三，加强安全生产管理工作。无人员伤亡的一般事故，可由开展事故调查的部门根据工作需要自行组织实施。

三、评估内容

评估组对照事故调查报告及批复，评估事故责任追究、整改和防范措施落实情况。重点评估以下内容：

(一)事故相关单位、事故发生地政府及相关部门落实事故整改和防范措施，所采取的具体举措、取得的成效情况。

(二)事故责任单位和责任人员的行政处罚、处分等落实情况；有关公职人员党纪政纪处分落实情况；有关涉嫌犯罪线索(人员)刑事责任的移交、侦办、起诉、审判等情况。

(三)按照安全生产信用体系建设要求，对发生事故应纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的企业，落实联合惩戒措施情况。

(四)评估有关政府、部门及辖区内与事故相关的同类企业(单位)汲取事故教训，举一反三开展事故防范和推进整改措施落实情况。

(五)其他需要评估的事项。

四、评估实施方式

评估组由事故调查牵头部门组织成立，由各事故调查组成员单位、第三方机构和有关专家组成，评估组组长由牵头组织评估部门负责人担任。评估组可以邀请区纪检监察机关、检察机关同步开展有关处置、问责意见执行以及纪律检查建议、监察建议中整改措施落实情况的监督监察。评估组可以聘请相关技术服务机构按要求，协助开展相应后评估工作，评估组应于成立之日起 60 日内完成评估工作。

(一)资料审查。评估组应于进行现场核查前 15 日，通知被评估单位，及时提供落实事故整改和防范措施的情况自查，形成自评自查报告，并及时提供有关责任人、责任单位责任追究情况及整改和防范措施落实情况的证明材料。评估组对照事故调查报告批复文件，查阅事故责任单位、事故涉及政府和有关部门提交的会议纪要、文件资料、相关文书、财务凭证、人事档案等文件资料，对事故整改和防范措施落实情况进行核查。

(二)现场核查。评估组在资料审查的基础上，采取实地抽查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，核实事故相关单位的整改和防范措施落实情况，了解事故涉及单位、政府和有关部门整改工作情况，对所涉企业有关负责人进行谈话问询，前往事故发生地或评估对象所

在地开展实地检查。对现场彻底改变或生产经营单位及场所已经关停取缔或不存在等情况，根据相关证明或现场情况形成书面意见。

(三)专业评估。评估中聘请的第三方机构和依据事故调查报告、事故责任单位整改和防范措施落实报告以及现场检查情况，对技术性防范措施是否整改到位出具专家意见。第三方机构对事故责任单位相关管理措施是否整改到位进行评估，形成专项报告。所评估内容涉及相关责任部门的，可以采取行业部门自查并提交内部评估报告或委托第三方机构开展评估的方式进行评估。

(四)综合性评估。综合评估资料审查、现场核查和专业评估有关意见，针对事故处理落实情况和整改措施落实情况作出评估，并作出全部落实、部分落实或未落实的结论性意见，再提出相关工作建议。

(五)报告撰写。评估组应当自成立后 60 日内完成评估报告，报区人民政府审核同意后，报市安全生产委员会办公室备案，并依法将评估结果向社会公开。评估报告应包括以下内容：

- 1.基本情况。包括评估组的组成、评估范围和内容，被评估单位、地区的基本情况以及评估过程等。

- 2.事故处理落实情况。包括事故责任单位、事故责任人员的责任追究落实情况。

- 3.事故整改措施落实情况。包括事故相关单位落实事故整改措施的具体举措，事故发生地政府及相关部门总结汲取的教训，特别是涉及标准、规范的修订完善情况，举一反三，强化整改措施落实情况。

4.评估结论。先对第二项和第三项内容分项审查、再综合性评估，作出全部落实、部分落实或未落实的结论性意见。

5.工作建议。包括事故相关单位日常应落实安全管理防范措施以及事发地政府和相关部门针对属地监管以及行业主管工作中管理规范的提升建议。

6.评估组成员签字。如有技术鉴定、专家论证的，应当将有关意见列入评估报告。评估报告应经评估组讨论通过，并附问题清单、工作建议清单以及经验做法清单及有关证据材料。

五、工作要求

(一)高度重视，精心组织。各有关部门、相关单位要高度重视、周密部署，严格按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工作。

(二)注重实效，真抓实干。各相关单位要围绕评估的范围和内容，开展自查自纠，认真摸清底数，督促评估对象及时如实提供相关资料和情况，按要求配合评估工作。要逐项验证有关事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况，事故相关单位和有关政府、部门要落实事故整改防范采取的具体举措以及工作成效，树牢安全发展理念、健全安全生产责任制、汲取事故教训、举一反三加强安全生产工作等情况。对现场检查中发现的安全隐患和违法违规问题，应当及时反馈有关政府和部门，并提出整改落实建议。要注意发现和总结好的做法和经验，遇到的重大问题和责任追究的意见、建议，及时向上级部门请示和报告。

(三)加强协作，密切配合。生产安全事故整改和防范措施落实情况评估涉及部门、单位和人员较多，责任追究方式不同，情况复杂、政策性强。各相关部门要严守工作纪律，分工明确、协同配合，进一步加强沟通联系，按照评估组工作安排，认真负责地开展工作，及时汇报发现的问题和情况。要加强材料、文件、图片等相关资料的收集、整理和管理，在评估报告未经审核同意前，不得向外界透露评估报告相关情况。各有关部门应当及时落实问题整改和工作建议，对履职不到位的单位和个人，应严格依法依规追究其责任。

附件 3

事故责任单位事故防范和整改措施落实情况资料

- 1.吉祥公司内部已对全员签订安全生产责任书；
- 2.吉祥公司已组织对生产车间进行全面隐患排查，对发现的隐患及时整改并形成台账记录；
- 3.吉祥公司已对事故发生区域的不平整地面重新铺设处理；
- 4.吉祥公司已购入新设备玻璃吸盘车，代替原手动液压车进行搬运工作，制定玻璃吸盘车安全操作规程并对人员进行培训；
- 5.吉祥公司已加强员工安全教育，定期组织员工进行安全教育培训。

专职安全员安全生产责任书

为了进一步加强安全生产管理工作，根据公司《安全生产目标责任书》的有关考核条款，把安全生产目标进行层层分解，落实责任。特签订 2025 年专职安全员与公司执行总经理的安全生产岗位责任书。

一、管理目标：

- 1、加强安全生产理论和业务知识学习，不断提高自身的业务水平和工作能力。积极宣传“安全第一，预防为主”的方针以及安全生产、法律、法规等制度。协助公司领导组织推动、开展各项安全生产工作。使所在安全部不发生重大安全及环境责任事故。
- 2、按照组织设计督促检查安全部贯彻执行安全法规、安全技术操作规程和各项安全规章制度等情况。
- 3、调查研究生产中可能出现的不安全因素，及时提出改进预防措施意见，了解生产中的安全技术措施及其计划，安全设施设置情况，协调和处理周边环境的安全事务，督促操作人员落实安全措施。
- 4、协助安全部经理，做好对新进员工和外用工进行安全生产入场教育和安全技术交底工作，并做好存档资料。坚持特种作业必须“持证上岗”的制度。
- 5、每日随时巡视检查生产中安全状况，及时制止违章作业的行为，发现隐患及时提出整改意见。并落实整改时限、措施，时候要有检查复核情况回执，督促生产班组及个人执行安全规章制度和安全操作规程。免费资料关注公众号：安全生产管理；做好安全工作日记。
- 6、随时督促和检查环境卫生、消防安全、文明操作和外租机械、车辆使用情况。
- 7、对违章作业和违反劳动纪律的行为，应立即对其行为进行纠正或停止其工作，对不愿执行者有权向上级或越级反映。
- 8、对公司所发生的大小工伤事故必须如实上报安全科，不得隐瞒。

二、指标分解：

- 1、员工死亡、重大责任事故为“零”，重大机械设备责任事故为“零”。
- 2、公司在职工职业病发病率为“零”。杜绝食物中毒。

3、火灾事故为“零”。

4、公司轻伤负伤率控制在12%以内。

5、做好安全资料，并有据可查，做好安全工作日记。


6、对公司所发生的大小事故及时报告，不得私下处理及隐瞒。

三、奖罚考核：

1、安全科对专职安全员实行“安全工作”一票否决权。


2、严格实行奖罚制度，根据《专职安全员安全生产责任书》的完成情况报请公司奖励兑现。

执行总经理签字：



2025 年 月 日

安全员签字：



2025 年 2 月 12 日

班组长安全生产责任书

为确保安全生产，根据国家《安全生产》、《浙江省安全生产条例》、《特种设备安全监察条例》、《浙江省特种设备安全管理条例》、《社会治安综合治理条例》、《企事业单位内部治安保卫条例》及公司《安全管理制度》。将综治安全责任目标有效地落实到每个班组，特签订各班组长《安全责任书》，班组长的安全具体职责如下：

- 1、全面负责本班（组）的安全生产工作，特别要注意制止违章作业。
 - 2、在安排班（组）工作时，必须执行“五同时”的原则。
 - 3、负责组织新职工的班组级“三级”教育工作。
 - 4、组织好岗位的安全检查，及时消除隐患，一时消除不了的，应上报工段以求得妥善处理。
 - 5、搞好班组安全生产竞赛活动。
 - 6、做好消防器材、防护器材、设备的维护检查工作，使其处于良好状况。
 - 7、督促班组职工学会正确使用劳动保护用品，正确使用消防器材、正确使用防护器材。
 - 8、教育本班组职工严格遵守安全生产规章制度及公司规、公司纪。
 - 9、参加本班组各类事故调查分析工作。
 - 10、认真组织好交接班工作。
 - (1) 详细交清本班作业中出现的不安全因素和处理过程中的事项。
 - (2) 交班时，班长应会同接班班长共同检查认可，在交接班记录上签字，方可离开。
 - 11、督促、检查本班组职工持证上岗。
- 公司和车间将对安全生产工作有突出贡献的班组和个人给予表彰和奖励。对安全工作不利的班组予经济处罚或行政处分。

车间主任签字：






班组长签字：



2025年2月/日

2025年2月/日


2024年5月17日朝门窗现场检查情况								
序号	位置	不符合项 (安全隐患)描述	不符合项 (安全隐患)照片	检查依据	整改建议	整改 后照片	责任人	备注
1	生产车间	开关箱未见安全警示标志		《中华人民共和国安全生产法》第三十五条	尽快设置安全警示标志		史德利	
2	生产车间	角向磨光机未点检		《中华人民共和国安全生产法》第九十六条	尽快对该设备实施点检		李华峰	
3	生产车间	临时用电的电线龟裂		JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》	尽快将该电线或更换或规范包裹该电裂处		王将	

2024年9月13日朝门窗现场检查情况								
4	生产车间	叉车停用状态是车钥匙随意放置车地锁		《特种设备作业人员监督管理办法》第二十一条	将车钥匙定制管理，同时加强对司机安全教育		陈攀	
5	生产车间	叉车货架发生变形		《中华人民共和国特种设备安全法》第七十六条	尽快予以维修，并检测合格后再投入使用		陈攀	
6	生产车间	大型吊装作业未见作业票		《安全生产法》第三条	尽快对上述作业执行作业票制度	已经建立大型吊装作业票制度	贾丽娟	
7								


事故发生区域地面-整改前




事故发生区域地面-整改后



吉祥公司原搬运设备



吉祥公司新增搬运设备



2024 年度安全教育培训计划表

[illegible]

安全教育培训记录

时间：3月25日 10:00

地点：大会议室

培训主题：316事故回顾与安全防范

培训对象：车间所有员工

讲师：贾丽娟

培训内容摘要：

1. 事故回顾：

地面有斜坡，液压车转运产品重，因颠簸发生倾侧；
转运过程中，沿途有作业人员

2. 整改事项：

地面坡度修整；
讨论、制定人工搬运操作规范；
玻璃安全管理规范
建立安全小组及相关管理制度、机制

3. 管理机制：

建立安全管理机制，定期进行安全学习、检查、复盘；
建立安全应急管理规范，防范安全隐患；
邀请外部安全专家进行安全知识培训，提高安全防范意识；

签到：俞志伟 高勤龙 段红 李成明 周传海 李松 成知星


曹双全 杨军 李军 李余华 李向杰 刘健 张平 何友远 胡群芳

陈王利生 李群 柳军 顾翠芳 王群 陈娟

陈朝凤 熊红东 陈 陈 陈 陈 陈 陈 陈 陈

孙华松 权勇浩 张美荣

简永清 殷广博



安全教育培训记录

时间：4月25日 14:00

地点：大会议室

培训主题：工厂搬运安全操作规程

培训对象：车间所有员工

讲师：杨友远

培训内容摘要：

1. 人员基本要求：
作业前培训，多人作业时有人负责指挥引导
禁止带病作业
2. 搬运前准备：
环境检查，地面平整无障碍物；
产品检查，产品摆放安全与重量；
工具检查，工具车状态
3. 人工搬运规范：
握持姿势：
多人作业要统一口令和动作；
多人平台占位平衡
4. 辅助设备：液压车、平板车
5. 事故预防：
禁止抛接产品、玻璃
禁止在吊装物下停留或穿行
禁止单人搬运超25公斤重的物料或产品

签到：

俞志伟 高如龙 绍兴 李成明 李松 成永强
熊红东 李早 袁东华 李向杰 刘健 王曹双全 邵冲 李娟
柳伟 柳 瑞 王利明 杨江
张平 李平峰 李冬松
刘浩平 杨浩浩 陈明 简嘉清 陈明
张峰机 杨友远 张美荣 郑立岩 陈朝凤 胡群芳
顾翠华

安全教育培训记录

时间：6月25日 15:00

地点：大会议室

培训主题：叉车、液压车事故与操作规范

培训对象：钢窗所有员工

讲师：视频

培训内容摘要：

- 1. 叉车操作员基本要求：**
持证上岗：必须接受正规培训并考核合格，取得有效的叉车操作证后方可独立操作。严禁无证操作。
健康状况：操作前确保身体健康、精神集中，无疲劳、饮酒或服用影响判断力的药物。生病或情绪异常时禁止操作。
熟悉叉车：了解所操作叉车的性能、操作规程、载荷能力、操作手册及警告标识。
- 2. 操作前检查：**
每日班前检查+使用前检查，外观车身、货叉、轮胎等；
功能检查，灯光、刹车、油量、水量等；
发现问题立即报告维修，严禁带病运行。
- 3. 启动与行驶：**
启动，确认档位在空挡，鸣笛警示周围人员，平稳启动；
行驶，始终保持良好实现，平稳操作方向盘，避免急转弯；
路况，注意地面坑洼、障碍物、积水斜坡等；
上下斜坡，在坡道上转弯或横穿斜坡。坡度较大时需特别谨慎。
- 4. 装卸与堆垛：**
接近货物缓慢靠近，调整货叉宽度和高度，平稳插入托盘底部；
提升货物，缓慢平稳提升合适离地高度；
放置货物，缓慢平稳驶向放置位置，对正，缓慢降低货物，确保放置平稳、到位；
堆垛，严禁超载，货物必须堆码整齐、稳固、不超高超宽超重；
禁止：用货叉推拉货物（除非专门设计）、单叉作业、货叉尖作为杠杆。
- 5. 工作环境与应急：**
环境安全：保持工作区域整洁、照明充足、通道畅通。及时清理油污、杂物。
危险区域：远离易燃易爆区域（除非是防爆型叉车）。注意头顶障碍物和地面承重。
禁止行为：禁止操作时使用手机、分心闲聊、疲劳驾驶、冒险操作。

签到：

谷志伟 高敬龙 段红 李龙明 马国瑞 李树 成国星 郑仁志
陈广顺 李军 李军 李军 李军 刘健 王争胜 熊红东 胡君芳
顾翠芳 杨江 王新 李树娟 刘树平 张平 李树伟
张美荣 杨江 陈江华
李冬花 杨江 杨江 王军 李树伟 曹双全 李树伟
陈树伟

安全教育培训记录

时间：9月30日 10:00

地点：大会议室

培训主题：车间安全事故回顾与安全规范

培训对象：钢窗所有员工

讲师：程小赛

培训内容摘要：

1. 工伤回顾：

上半年

工伤事件1起：

腰部骨折1起

下半年

眼睛进异物1起

手指刀片划伤2起

2. 新工伤问题原因：

打磨时眼睛进异物，戴了眼镜

新员工清胶时划伤手指1起，手持产品清理异物，用力过大1起

新员工培训不到位

3. 安全整改措施：

打磨安全防护：更换成带护边的眼镜，打磨时头部离产品至少30公分；

规范刀片使用规范，并进行集中培训；

安全检查项增加眼镜、手套、刀片操作规范等项，纳入日常检查；

每日班前会

每周进行安全检查反馈与培训，不断强化安全意识

签到：谷志伟 高勤龙 殷红 李成明 周俊东 李松 成红星 杨安伟

周中 柯 彭华 李向东 刘健 王争胜 熊红东 顾翠萍

杨洪 李华 王涛 曹双全 熊红东 简新清 王芳

张锦 陈峰 杨江 张平 杨友通 殷明 陈朝凤

郑红 刘成军 王 陈峰 李冬花


胡群芳

安全教育培训考核记录

工程名称	上海昌源		
培训名称	安全生产法律法规	培训人员	
培训地点	车间	培训日期	
培训提纲: 安全生产法律法规 安全生产责任制 安全生产责任与义务			
序号	被培训人员签字	序号	被培训人员签字
1	张永	18	张永
2	张永	19	张永
3	张永	20	张永
4	张永	21	张永
5	张永	22	张永
6	张永	23	张永
7	张永	24	张永
8	张永	25	张永
9	张永	26	张永
10	张永	27	张永
11	张永	28	张永
12	张永	29	张永
13	张永	30	张永
14	张永	31	张永
15	张永	32	张永
16	张永	33	张永
17	张永	34	张永

注: 1. 培训应分工种进行, 确保培训内容针对性、实用性; 培训材料、培训照片单独附后。

2. 被培训人员必须本人签字或按手印, 禁止代签。



安全教育培训签到表

单位名称	昌源		
培训主题	安全生产法律法规		
培训日期	2020.10.22	培训地点	车间
应该人数	10	实到人数	10人
参加培训人员签到表			
序号	姓名	序号	姓名
1	张永	16	
2	张永	17	
3	张永	18	
4	张永	19	
5	张永	20	
6	张永	21	
7	张永	22	
8	张永	23	
9	张永	24	
10	张永	25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	

编制: 张永

审核: 张永



安全教育培训记录

时间：11月16日 10:00

地点：车间后道工序

培训主题：玻璃吸盘车操作规程培训


培训对象：钢化后道班组

讲师：杨友远

培训内容摘要：

1. 人员基本要求：
培训：必须接受专项培训，熟悉设备结构、真空原理、应急措施。
禁止带病作业
2. 操作前检查：
设备整体检查，车架结构无变形无裂纹；
真空系统检查，吸盘无老化、裂纹、油污；
负载匹配
3. 吸盘操作流程：
握持姿势：
多人作业要统一口令和动作；
多人平台占位平衡
4. 辅助设备：液压车、平板车
5. 事故预防：
禁止抛接产品、玻璃
禁止在吊放物下停留或穿行
禁止单人搬运超25公斤重的物料或产品

签到：余高伟 高伟强 段红 李松明 周海 李松 成尔星 李松花
杨友远 简永清 王立峰
初平伟 段红




安全教育培训签到表

单位名称	白明		
培训主题	日常操作规范		
培训日期	2024.12.4	培训地点	群联组
应该人数	20	实到人数	20
参加培训人员签到表			
序号	姓名	序号	姓名
1	刘国恩	16	李平
2	高伟强	17	王立峰
3	简永清	18	王立峰
4	段红	19	李松
5	李松	20	李松
6	李松	21	李松
7	李松	22	李松
8	李松	23	李松
9	李松	24	李松
10	李松	25	李松
11	李松	26	李松
12	李松	27	李松
13	李松	28	李松
14	李松	29	李松
15	李松	30	李松


编制：杨友远

审核：段红



证 明


我司两个营业执照的抬头分别为上海日朗门窗有限公司和吉祥包装材料有限公司，两个抬头的法人均为寇忠信，两个抬头属于同一公司，特此证明。



属地管理部门强化监管措施

奉贤区青村镇上海吉祥包装材料有限公司“3·16”事故、 上海云马装饰材料有限公司“4·9”事故佐证材料

一、2024 年 1 月 26 日，青村镇安委办召开安全防范工作部署会，加大排查力度，及时排险除患，要求属地领导带队检查，重点落实八项特殊作业管理，做好突发事件应对工作。



二、依据 1.26 安全防范工作部署会要求，至 2024 年春节前，青村镇通过党政领导带队抽查、职能部门联合检查、属地单位全面普查的方式，上下协同，加大排查力度，聚焦重点领域与薄弱环节，从快从严，全面排查整治安全隐患。





三、2月23日，青村镇组织召开生产安全、消防安全集中除患攻坚大整治行动推进会，镇党委委员、副镇长蒋秋平传达市区两级安全工作会议精神，要求各单位要对辖区企业做好节后复工复产安全提示工作。




四、4月10日，青村镇启动24年的重点企业第三方排查工作，协助企业快速完成隐患整改闭环。



五、4月18日上午，青村镇党委副书记、镇长方伟以及镇党委委员，副镇长蒋秋平组织召开第二季度安全生产工作会议。通报近期安全生产事故情况，总结和梳理近期各类专项工作，要求各单位要高度重视，有效推进各项工作。




六、6月，青村镇邀请第三方培训机构为13家企业的1056位一线务工人员开展安全培训。




七、6月26日，青村镇组织开展《工贸企业重大事故隐患判定标准》培训会，邀请第三方安全老师专题授课，切实提高辖区企业对事故隐患

的自查自纠能力。本次培训工贸企业负责人及安全管理员，居村、经济园区安全干部共240余人参加。




八、2024年12月11日，青村镇党委副书记、镇长方伟以及4个副镇长召开全镇安全生产、消防安全大会，分别部署各自行业分管领域的生产安全、消防安全工作，事故发生属地单位岳和村、青港园区别别作交流发言。



九、依据《青村镇2024年生产安全、消防安全培训方案》，组织安委

会成员单位、属地村居、企业安全负责人参加安全生产知识培训，全年前共计完成 30 场安全培训，累计参训人数达 2442 余人次。



十、大力宣传安全宣传“进企业”，组织指导企业积极培育安全文化，全年开展各类安全讲座 11 场、疏散逃生演练 21 场。携手各相关职能部门共同开展各类集中摆摊活动 14 场，普及安全生产的重要性，共计发放宣传资料及小礼品 2000 余份。



十一、开展全镇经济园区聘请安全第三方专业机构驻点工作，对园区

属生产经营单位的安全隐患排查予以安全业务支持和指导。同时推动村居聘请第三方辅助开展安全生产工作，对所属辖区内生产经营单位的安全隐患排查予以安全业务支持和指导，包括隐患排查、整改指导、各类安全培训、台账资料指导、风险研判建议等。截止12月底，全镇已有24个村居已完成第三方签约，巡查企业706家，发现安全隐患3603条，已整改2007条，剩余隐患持续整改中。

序号	村居名称	签约第三方数量	巡查企业数量	发现安全隐患数量	已整改数量	备注
1	新桥村	1	11	11	11	已完成
2	新桥村	1	11	11	11	已完成
3	新桥村	1	11	11	11	已完成
4	新桥村	1	11	11	11	已完成
5	新桥村	1	11	11	11	已完成
6	新桥村	1	11	11	11	已完成
7	新桥村	1	11	11	11	已完成
8	新桥村	1	11	11	11	已完成
9	新桥村	1	11	11	11	已完成
10	新桥村	1	11	11	11	已完成
11	新桥村	1	11	11	11	已完成
12	新桥村	1	11	11	11	已完成
13	新桥村	1	11	11	11	已完成
14	新桥村	1	11	11	11	已完成
15	新桥村	1	11	11	11	已完成
16	新桥村	1	11	11	11	已完成
17	新桥村	1	11	11	11	已完成
18	新桥村	1	11	11	11	已完成
19	新桥村	1	11	11	11	已完成
20	新桥村	1	11	11	11	已完成
21	新桥村	1	11	11	11	已完成
22	新桥村	1	11	11	11	已完成
23	新桥村	1	11	11	11	已完成
24	新桥村	1	11	11	11	已完成

附件 4

专业评查专项报告

一、评查概述

（一）评查背景

2024 年 3 月 16 日 8 时 11 分许，位于奉贤区林海公路 6598 号的上海吉祥包装材料有限公司在搬运门窗框架的过程中发生一起一般物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失（包括死者赔偿费用）146 万余元。依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办[2021]4 号）、《上海市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》（沪安委会[2024]5 号）等有关规定对此次事故进行专业评查。

（二）评查目的

- 1) 验证事故防范措施的科学性和整改措施的执行效果；
- 2) 识别当前安全管理中的薄弱环节，提出改进建议。

（三）评查范围

- 1、事故发生区域及涉事设备：上海吉祥包装材料有限公司生产车间-钢窗车间南门入口处，涉事设备为一部手动液压车。
- 2、事故发生后整改方案中的全面隐患排查、搬运设备改进情况、全体员工安全教育等落实情况。

二、评查方法

- 1.资料审查：查阅整改方案、制度文件、操作规程、培训记录、

应急预案、隐患排查台账等；

2.现场检查：实地核查设备设施、作业环境、安全标识、安全防护设施等；

3.人员访谈：与管理人员、一线员工、安全管理人员等进行交流。

三、评查内容及发现

（一）整改措施落实情况

事故发生后，事故责任单位按照要求，认真落实事故防范和整改措施，整改措施落实情况评查如下。

序号	整改内容	备注
1	全员签订安全生产责任书	全员签订
2	对生产车间进行全面隐患排查，定期安全检查	已组织对生产车间进行全面隐患排查，对发现的隐患及时整改并形成台账记录
3	涉事区域地面整改	涉事区域地面已重新铺设平整
4	搬运设备改进	已购入新设备玻璃吸盘车，制定安全操作规程并培训
5	加强员工安全教育	已定期组织员工安全教育培训，留有照片及培训记录

（二）整改效果评价

经全面评查，事故单位深刻吸取“3.16”一般物体打击事故教训，

全面开展安全隐患整改工作。通过系统排查生产车间地面、搬运设备的维保情况、车间安全警示标志布置情况等环节，隐患问题已全部整改到位，防护设施规范性与可靠性显著增强；吉祥公司购入新设备玻璃吸盘车代替原手动液压车进行部分搬运工作，搬运工作安全性切实提升；同时，吉祥公司定期分工种开展全员安全教育，重点强化搬运作业人员风险意识及规范操作能力，并通过考核巩固培训实效。目前，现场安全管控体系得到系统性优化，人员“三违”现象明显减少，整体安全风险受控。建议持续强化日常巡查与动态管理，确保长效安全机制落实到位。

四、评查结论与建议

（一）总体结论

经专业评查后认为，事故责任单位能够深刻吸取事故教训，认真落实责任追究建议，按照事故防范和整改措施组织开展整改，事故责任追究与防范整改取得了良好成效。

（二）改进建议

为深化防范措施，有效防范和减少事故的发生，提出如下意见：

1.强化作业现场全过程安全监管，严查违规作业行为。公司安全管理人员要加强作业现场巡查力度，重点检查叉车、玻璃吸盘车等设备安全状况和生产车间地面平整完好情况，严禁未经培训人员进行搬运作业，对违规操作立即叫停并追责，同时检查车间作业人员安全帽、劳保鞋等防护装备规范佩戴情况，对未佩戴劳防用品人员进行严肃批评并按照公司制度进行处罚。

2.要健全安全生产责任考核体系，夯实安全教育培训基础。建立全员安全生产责任制动态考核机制。吉祥公司须在年度安全培训计划中增加搬运作业风险防范专题课程，通过实物演示、现场讲解等方式强化实操训练，确保从业人员熟练掌握设备安全操作规程、劳保用品佩戴方法，培训考核不合格者严禁上岗。

3.要深化安全操作规程执行力度，构建双重预防机制。吉祥公司应在年度安全培训计划中增加此次事故案例，重点解读《玻璃吸盘车安全操作规程》、《搬运作业应急处置方案》。同时建立作业方案制度，对大型不规则产品的搬运，必须提前制定作业方案，并确保搬运路线及可能涉及区域内无作业人员。