

上海市奉贤区应急管理局文件

欧诺信（上海）科技发展有限公司“9·2”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况评估报告

依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办[2021]4号）、《上海市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》（沪安委会[2024]5号）、《上海市奉贤区2025年生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工作方案》（奉安委办[2025]3号）有关规定，由上海市奉贤区应急管理局牵头成立评估工作小组，对欧诺信（上海）科技发展有限公司“9·2”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况进行评估，现报告如下。

一、事故基本情况

2024年9月2日11时30分许，位于奉贤区光泰路1151号7幢的欧诺信（上海）科技发展有限公司（以下简称“欧诺信”）发生一起一般机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失（包括死者赔偿费用）128万元。事故发生后，奉贤区应急管理局会同公安奉贤分局、奉贤区总工会等相关部门和有关专家组成欧诺信（上海）科技发展有限公司“9·2”一般机械伤害事故调查组开展事故调查，上海市奉贤区人民政府于2024年12月27日批复同意事故调查报告。

二、 评估工作组织及开展情况

由奉贤区应急管理局牵头组成评估组，并邀请有关专家参加，依据《欧诺信（上海）科技发展有限公司“9·2”一般机械伤害事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”），评估组根据事故情况，采取调阅事故档案、查阅相关文件资料、现场检查、座谈问询、走访核查区总工会等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范和整改措施落实情况进行了综合评估。对评估中发现的问题，当场向事故责任单位进行了反馈，要求其立即进行整改，评估组经过充分讨论，形成评估意见。

三、 事故责任追究落实情况

（一）事故责任单位责任追究落实情况

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项的规定，上海市奉贤区应急管理局对欧诺信（上海）科技发展有限公司给予罚款人民币伍拾万元整的行政处罚，欧诺信已在规定时间内缴纳罚款。

（二）事故相关责任人员责任追究落实情况

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，上海市奉贤区应急管理局对欧诺信（上海）科技发展有限公司主要负责人王敬强给予罚款人民币柒万肆仟贰佰叁拾叁元的行政处罚，责任人已在规定时间内缴纳罚款。

四、 事故防范和整改措施落实情况

（一）事故责任单位落实事故防范和整改措施

事故发生后，事故责任单位按照要求，认真落实事故防范和整改措施。具体事故防范和整改措施落实情况如下。

1.欧诺信自2024年9月2日事故发生时起全面停工整顿，至2024年9月9日复产。2024年9月2日至9月9日间，欧诺信针对此起事故涉事设备对裱机进行了全面整改，包括增加光栅、警示灯、安全标志、急停按钮标识、安全防护罩等；

2.欧诺信于2024年9月9日发布关于成立《生产安全事故应急预案》编制小组的通知，同时按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求重新编制应急预案；

3.欧诺信于2025年1月1日重新与上海沪宁人力资源服务有限公司签订了相关方(外来施工)安全管理协议，协议内容约定了双方安全职责；

4.欧诺信制定了2025年安全教育培训计划，并按照计划如实组织员工进行安全教育培训；

5.欧诺信在2025年全员签订了安全生产责任书；

6.欧诺信在2025年制定了设备设施安全检查表，每月定期开展安全检查，对发现的隐患及时整改并记录。

（二）监管部门落实事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，防止类似事故再次发生，金汇镇镇政府采取以下强化监管措施：

1.立即组织全镇工贸企业安全生产大检查：重点排查机械设备安全防护装置、检修隔离（挂牌上锁）制度执行情况、有限空间作业、

高处作业等高风险环节。对发现的事故隐患，建立台账，明确整改责任人和时限，实行闭环管理。

2.强化安全生产宣传教育与培训：组织召开全镇工贸企业事故警示教育会，集中观看事故警示教育片，通报事故案例，宣贯安全生产法律法规。督促企业严格落实安全培训主体责任，确保从业人员熟练掌握岗位安全风险和操作规程。

五、 总体评估意见

评估组通过调阅事故档案、查阅相关文件资料、现场检查、座谈问询、走访核查等方式，对欧诺信（上海）科技发展有限公司“9·2”一般机械伤害事故责任追究、事故防范和整改措施落实总体情况进行评估，评估组一致认为，《欧诺信（上海）科技发展有限公司“9·2”一般机械伤害事故调查报告》的各项责任追究、事故防范和整改措施均已落实或已全部落实。

六、 意见和建议

为进一步提高事故单位安全生产水平，结合本次评估工作，评估组对事故单位及相关行业主管部门提出以下持续改进建议：

1.事故单位要深刻汲取事故教训，加强作业现场巡查力度。欧诺信公司要加强作业现场巡查力度，及时发现并制止从业人员违反操作规程的行为，坚决遏制此类事故再次发生。

2.事故单位要教育和督促从业人员严格执行单位安全生产规章制度和安全操作规程。欧诺信公司要立即召开一次全体从业人员的安全会议，安排专人详细解读本单位各项安全生产规章制度和安全操作

规程，保证从业人员了解并熟悉相关要求，确保安全生产。

3.要开展隐患排查及时消除事故隐患。欧诺信公司要按规定开展隐患排查治理工作，采取相应的风险分级管控措施，及时消除事故隐患。

七、附件

- 1、欧诺信（上海）科技发展有限公司“9·2”一般机械伤害事故评估组名单
- 2、上海市奉贤区2025年生产安全事故防范和整改落实情况评估工作方案
- 3、事故责任单位事故防范和整改措施落实情况资料
- 4、属地管理部门强化监管措施
- 5、专业评查专项报告